


**היתרי עבודה חמה ( מסוכנת )**

ספטמבר 2007



**מה קרה ?**

משמאל, אחראי משמרת ( מסומן F ), רתך W, ושני אנשי אחזקה ריתכו על מיכל 1. לא נשמרו תקנות היתר עבודה חמה. לא נבדקה אורח נוכחות גזים פציצים ע"י מד גזים מתאים. במקום זאת נבדק המיכל לנוכחות גזים בעזרת הכנסת לפיד ריתוך בוער לתוך המיכל – פעולה לא בטיחותית. המיכלים היו משולבים ולא מבודדים כראוי. כמה הכילו גזים דליקים שנפלטו לאזור הריתוך ונדלקו. אחראי המשמרת ושני עובדי האחזקה נהרגו בעוד הרתך נפצע קשה. כמו כן הבחן בפלטפורמת העבודה – הסולם שמוקם בין טנק 1 ל 2 לצרכי עבודת האנשים.

מימין ריתוך נעשה ליד מיכלית בניזן, גם במקרה זה ללא היתרי עבודה מתאימים. גזים דליקים נדלקו ונגרמו שריפה ופיצוץ. קצה אחד של המיכלית הועף לבנין בצד הנגדי של הרחוב! אדם אחד נהרג ושני נפצע קשה.

**מה ניתן לעשות ?**

- הכר את הפעילויות החמות – ריתוך, חיתוך, השחזה, תפעול מנועי דיזל או גז וכל " יצרני " הניצוצות שיכולים להדליק גז.
- הבן ועקב אחר הוראות היתרי עבודה באש.
- ראה שהיתרים אלו מוצאים ע"י מורשים.
- בכל מקרה של ספק בעבודה באש חיה או כל עבודה מסוכנת, הפסק עבודה זו והבא לידיעת הממונים.
- השתמש במכשיר גילוי גזים מתוכנן לאפיין גזים דליקים.

**Know and follow safe hot work procedures!**