


హోట్ వర్క్ పనిచేసే ముందు ఎల్.ఎఫ్.ఎల్. ఎక్కడ తనిటీ చెయ్యాలి? అగస్టు 2020



హోట్ వర్క్ చేసే ముందు మరియు చేస్తున్నప్పుడు ఎల్.ఎఫ్.ఎల్. తనిటీ చెయ్యవలసిన ప్రదేశములు

అనేకమైన అగ్ని ప్రమాదాలు మరియు ప్రేలుడులు చాలా పని ప్రదేశాలలో ముఖ్యంగా హోట్ వర్క్ జరిగే ప్రదేశాలలో అగ్ని కీలలే కారణం. మే 2020 బికాన్ అటువంచీ ఒక ప్రమాదకర సంఘటనను వివరించింది. హోట్ వర్క్ చేసే ప్రదేశాలలో పనికి ఉపక్రమించే ముందు అగ్ని ప్రమాదాలను నిలువరించడానికి, ఆ ప్రదేశములో జ్యులన శీల పదార్థాలు / జ్యులన శీల ఆవిరులు ఉన్నాయా అని తనిటీ చెయ్యవలసి ఉంటుంది. “35 అడుగులు (10.7m) లోపు చెయ్యాలి.”.

(* యు.ఎస్. ఓపా, జాతీయ అగ్నిమాపక భద్రతా అసోసియేషన్ (NFPA) వారు సూచించిన దూరము పాటించాలి).

చాలా కంపెనీలు హోట్ వర్క్ చేసే ప్రదేశాలలో ఏదైనా పని ప్రారంభించే ముందే జ్యులన శీల వాయువులు లేదా వ్యాపర్ ఉన్నయా, వాటి ద్వారా అగ్ని ప్రమాదానికి అస్పారం ఉన్నదా అని తనిటీ చేస్తాయి. పైన చూపిన చిత్రంలో ఆవిధముగా తనిటీ చెయ్యవలసిన ప్రదేశాలను సూచిస్తోంది. ఎల్.ఎఫ్.ఎల్. గ్యాస్ డిటైక్టర్ రీడింగును తనిటీ చేసి, పని ప్రదేశములోను, ప్రదేశం క్రింద భాగం, మీది భాగం కూడా తనిటీ చెయ్యాలి. ఇందులో భాగంగా హోట్ పైపును ఉపయోగించి ఓపెన్ ప్రోసెస్ పైపులను, సంపుల లోపలి భాగంలోను, ప్రోసెస్ షైఫ్ట్ చిత్రంలోని పాయింట్ 5-9 లో చూపినట్లుగా తనిటీ చెయ్యాలి.

మందే ఆవిర్ధు అంటుకునే అవకాశము ఉన్న అన్ని ప్రదేశాలను తనిటీ చెయ్యండి!

మీకు తెలుసా ?

- హోట్ వర్క్ కటింగ్, వెల్చింగ్, క్రిండింగ్ నుండి వెలువడే అగ్ని కీలలు చాలా దూరం వ్యాపించేందుతాయి. అందువలనే చాలా పర్టిట్లలో 35 అడుగులు (10.7 మీ) వరకు జ్యులన శీల గ్యాస్ల ఉనికిని తనిటీ చెయ్యాలి.
- గ్రావిటీ వలన అగ్ని శీలలు నేల పైకి లాగబడతాయి. కొన్ని సందర్భాలలో పిట్లులోకి సంపులలోకి కూడా ప్రవేశించగలవు. ఎల్.ఎఫ్.ఎల్.ను జాగ్రత్తగా గమనించండి.
- జ్యులన శీల వ్యాపర్లు / ఆవిర్ధు గాలి కంటే బయలైనవి. అందువల్ల సూయర్లు, సంపులతో కలుపుకుని దిగువ ప్రాంతాలను ఆక్రమిస్తాయి,
- సరిటైన వెందిలేషన్ లేని ప్రదేశాలలో కూడా తేలికపాటి మందే ఆవిర్ధు చేరుగలవు. ఉదా:- పైపుల లోపలి భాగంలో, వెసల్స్ నందు, కంటైన్మెంట్ గోడల వద్ద.
- మీ ప్రోసెస్ విధానము కాంట్రాక్టర్లకు, నిర్వహణ సిబ్జెండికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. వారికి మందే ఆవిర్ధు గురించి ఎక్కడ తనిటీ తెలిసి ఉండకపోవచ్చును.
- హోట్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడి పరిస్థితులలో మార్పులు రావచ్చును. ప్రోసెస్ అపరేషన్లు అనుకోని మార్పులు లేదా వాతావరణంలో మార్పులు జ్యులన శీల ఆవిర్ధులు / పదార్థాలను హోట్ వర్క్ పని చేసే ప్రదేశములోనికి తీసుకురావచ్చును.

మీరు ఏమి చెయ్యాలి ?

- 35 అడుగులు (10.7 మీ) లోపుగా ఉన్న ప్రదేశము లేదా “బెల్” పరిధిలో ఉన్న తెరిచి ఉన్న మరియు సంపులను తనిటీ చెయ్యవలెను లేదా మీ కంపెనీ సూచించిన దూరము
- కొన్ని కంపెనీలలో ఎల్.ఎఫ్.ఎల్. టెస్టులు మరలా మరలా మార్పులన్న పరిస్థితులను బట్టి చెయ్యవలసి ఉంటుంది. ప్రభావిత ప్రాంతం అంతా గమనించండి.
- మీ అనుభవాన్ని, జ్యూనాన్ని ఉపయోగించి, మీ ప్రోసెస్లలో ఎక్కడ మందే ఆవిర్ధు, మందే ద్రవులు, మందే ఘనవదార్థాలు ఉన్నాయో ఆలోచించండి.
- మీ గ్యాస్ డిటైక్టర్లతో వచ్చే శాంపిల్ ట్యూబ్లును లేదా వాండ్స్ ఉపయోగించి లోపలి ప్రదేశాలను తనిటీ చెయ్యండి.
- వెల్చింగ్ బ్లాకెట్లను ఇతర రక్కల కవచాలను ఉపయోగించి అగ్ని కీలల యొక్క వ్యాప్తిని అరికట్టండి. అని ఎక్కడిక్కెతే చేరుకూడదో అరికట్టండి. వాదితో సంతృప్తి చెందకుండా అధిక జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.