

امونیا کا اب تک کا بدترین حادثہ۔ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟

دسمبر ۲۰۲۳

کیا آپ جانتے ہیں؟

- ٹینکس، خاص طور پر وہ جو کہ مائع گیس کیلئے بنائے گئے ہوں، اپنی گنجائش کے حساب سے درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اور یہ درجہ بندی مقام پر موجود آلات کے ڈیزائن میں لکھی ہوئی ہونی چاہئے۔
- ٹینکس کو صحیح کوڈز اور معیار کے مطابق بنانا چاہئے۔ یہ کوڈز ان کی مرمت، ٹیسٹنگ اور ٹینکس کو درست کرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ وہ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مرمت انہی لوگوں سے کروائی جائے جو ان کو بنانے کیلئے تصدیق شدہ (certified) ہیں۔
- بار بار مرمت اور مینٹیننس کے مسائل پر اس سیٹھی کی انتہائی علامات ہیں۔ ٹینکس میں دراڑیں (cracks) نہیں آنی چاہئیں، اور اگر آ رہی ہیں تو یہ ایک سنگین اور تشویشناک بات ہے۔
- امونیا شدید زہریلی گیس ہے اور اسے سونگھنے سے نظام تنفس رک سکتا ہے۔ مائع امونیا انتہائی سرد ہوتی ہے اور جلد پر لگنے سے جلد جل سکتی ہے۔

آپ کیا کر سکتے ہیں؟

- پراسس کی انتہائی اہم (critical) معلومات جیسا کہ ٹینک بھرنے کی انتہائی سطح ٹینک پر، جہاں ٹینک بھرنے کا کنکشن ہے، واضح لکھی ہوئی چاہئے، اور اسکی تنبیہ فلٹنگ پروویجر میں خاص طور پر ہونی چاہئے۔
- کسی بھی دلیل کو حد سے زیادہ یا مقررہ مقدار سے زیادہ ہرگز نہ بھریں۔ اگر آپکے پاس موجود گنجائش سے زیادہ مقدار میں مواد آپکے پاس پہنچ گیا ہے تو اپنے پروویجر سے رابطہ کریں۔
- ٹینکس اور دوسرے سامان کی مرمت کیلئے خاص مہارت درکار ہوتی ہے۔ اگر آپ سے ایسی مرمت کرنے کا تقاضہ کیا جاتا ہے جس کیلئے آپ نہ مہارت رکھتے ہیں اور نہ تصدیق شدہ (certified) ہیں تو اس پر بات کریں۔ کام میں تاخیر کا ہونا، کسی سانحہ کے ہونے سے بہتر ہے۔
- کیمیکل انجینئرنگ پراگریس پر مفت مضمون پڑھنے کیلئے نیچے دیئے ہوئے لنک پر کلک کریں:

<https://www.aiche.org/resources/publications/cep/2023/july/learnin-g-worst-ammonia-accident>



تصویر ۲: ٹینکر کا پیچھے والا حصہ



تصویر ۱: ٹینکر کا سامنے والا حصہ

دھماکے کے بعد ٹینکر ٹرک کے حصے

24 مارچ 1992ء، ڈاکر، سینیگال کی ایک مونگ پھلی کے تیل کی پروڈیونگ مل میں امونیا کے رنے کا تاریخ کا بدترین حادثہ پیش آیا۔ امونیا کے ٹینک کا ٹرک دلیل نیچ سے ٹوٹ گیا اور بائیس میٹرک ٹن (پچاس ہزار پونڈز) این ہائیڈریس (anhydrous) امونیا گیس لیک ہو گئی۔ دھماکے سے پیدا ہونے والے ملبے نے قریب میں لگے ہوئے پراسس آلات میں، جن میں امونیا موجود تھی، چھید کر دیے۔ نتیجتاً امونیا کے گھرے بادل تیزی سے آئل مل، اطراف میں موجود کاروباری اداروں اور قریبی آبادی میں پھیل گیا۔ اس حادثہ میں ایک سو اسی لوگ ہلاک اور چھارہ سو پچاس زخمی ہو گئے۔

یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ ٹینک کو مستقل بنیادوں پر نصب نہیں کیا گیا تھا۔ اس ٹینک ٹرک کو امونیا کے سپلائی سائٹ پر بھرا گیا تھا اور وہاں سے مل پر بھیج دیا گیا تھا۔ ٹینکر ضوابط کے حساب سے بنا ہوا تھا اور فیل ہونے کے وقت تک چھارہ سال پرانا ہو چکا تھا۔ ٹینک بار بار حد سے زیادہ بھرنے کی وجہ سے حد سے زائد دباؤ کا شکار ہو چکا تھا اور اس میں دراڑیں پڑ چکیں تھیں۔ اس بات کا 1991ء میں پتا چل گیا تھا۔ مینٹیننس والوں نے دراڑوں کی مرمت کر دی اور ٹینک مستقل استعمال میں رہا۔ حادثہ سے ایک دن پہلے، ٹینک کو مقررہ گنجائش سے 124% زیادہ بھرا گیا تھا۔

مائع گیس کے استعمال میں، حد سے زیادہ پریشر، خاطر خواہ تناؤ کا باعث بنتا ہے اور جو اس کیس میں ٹینک کے فیل ہونے کا باعث بنا۔ اس تباہی میں اضافہ کی وجہ مل کا ناقص منصوبہ بندی کا حامل ہنگامی حالات کا پلان تھا۔ خوش قسمتی سے، یہ سانحہ رمضان کی چھٹیوں میں ہوا جب قریبی جگہوں پر کم لوگ موجود تھے۔

مقدار سے زیادہ بھری جانے والی ویسلز کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں!