

زنک سے گل جانے کا عمل - ایک اور چھپا ہوا خطرہ

اگست ۲۰۲۳

کیا آپ جانتے ہیں؟

- زنک سے گل جانے کا عمل جسے انگریزی میں کروڈن (corrosion) کہتے ہیں پراسس کے آلات کے اندر، باہر اور سپورٹ اسٹرکچر پر ہو سکتا ہے۔
- کروڈن ایک مٹیریل، جو عموماً دھاتی ہوتا ہے، اور ماحول کے درمیان ایک رد عمل (reaction) ہے۔ یہ سب سے زیادہ لوہے یا اسٹیل میں مشاہدے میں آتا ہے جس میں یہ زنک یا آئرن آکسائیڈ بناتا ہے۔
- کروڈن کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ دی گئی تصاویر میں دو انداز بتائے گئے ہیں۔
- کروڈن کا عمل بہت سست ہوتا ہے اور ایکوئپمنٹ کو خراب ہونے اور فیل ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ صورتوں میں یہ عمل حیرت انگیز طور پر تیز بھی ہو سکتا ہے۔
- کروڈن کی شرح عام طور پر ملی انچ فی سال یا مائیکرو میٹر (مائیکرون) فی سال کے طور پر بیان کی جاتی ہے (1 ملی انچ = 25.4 مائیکرو میٹر)۔ کروڈن کے اعداد و شمار کا جائزہ لیتے وقت، یہ جاننا ضروری ہے کہ کروڈن کی شرح کی پیمائش کے لیے کون سے یونٹ استعمال کیے گئے تھے۔
- کنکرٹ میں تیزابی مواد سے کروڈن ہو سکتی ہے۔ یہ ٹینکوں، پائپنگ، اور لوڈنگ ان لوڈنگ آپریشنز کے لیے بنائے گئے بند (containment system) کی تاثیر کو کم کر سکتا ہے۔
- کروڈن کے عمل میں صرف دھاتیں ہی شامل نہیں ہوتی ہیں۔ گیسکٹ (gaskets)، اور رنگز (O-rings)، اور دیگر غیر دھاتی حصے اس عمل سے ناکام ہو سکتے ہیں۔

آپ کیا کر سکتے ہیں؟

- راولڈ لگاتے وقت، کروڈن کے نشانات پر نظر رکھیں۔ جیسے کہ خراب رنگت والی انسولیشن، آلات، پائپنگ اور اسٹرکچر پر زنک کے نشانات اور ٹوٹی ہوئی کنکرٹ وغیرہ۔
- ان جگہوں پر نظر رکھیں جہاں انسولیشن کو نقصان پہنچا ہے اور پانی انسولیشن یا فائر پروٹیکٹ میں جذب ہو سکتا ہے۔
- انسولیشن لائٹوں سے مواد چپکنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسولیشن کو نقصان پہنچا ہے، لیکن یہ رساؤ (leak) بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں بھی کچھ چپکنے کے آثار نظر آئیں وہاں احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اپنے سپروائزر کو ان کی اطلاع دیں۔ مناسب پانی لیز (ذاتی حفاظتی آلات) کے بغیر لیک کی نشاندہی کرنے کی کوشش نہ کریں۔
- پائپنگ اور آلات کو کھولتے وقت، گیسکٹ اور O-rings کا معائنہ کریں۔ اگر وہ کروڈن کی علامات ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ رنگت میں بدلاؤ یا دراڑیں، تو اپنے سپروائزر کو آگاہ کریں۔ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ گیسکٹ یا O-ring کا مواد مطلوبہ سروس کے لیے درست نہیں ہے۔



پہلی تصویر



دوسری تصویر

حوالہ نمبر 1: سی ایس بی رپورٹ # 1-CA-3-2012، جنوری 2015

حوالہ نمبر 2: سی ایس بی ایس فوٹو فائل

کیا ہوا؟

پہلی تصویر: پائپنگ کا ایک پرانا حصہ زنک آلود تھا، مگر اگلی انسپکشن تک

آپریشن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔

پائپنگ فیل ہو گئی اور اس میں سے گرم آتشگیر مادہ نکلا جس نے بخارات کا بادل بنا دیا جسکے جلنے سے ایک بڑی آگ لگ گئی۔ اس حادثہ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

دوسری تصویر: ایک گول ٹینک (گینڈ نما) جس میں مائع نائٹروجن گیس زیر استعمال تھی ہائیڈروٹیسٹ کیا جا رہا تھا۔ پانی جسکی specific gravity ایک ہوتی ہے، ٹیسٹ مٹیریل کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا لیکن پانی ایل این جی سے دگنا کثیف (dense) تھا۔ ٹینک کی سپورٹ فائر پروف تھی لیکن کوئی اندازہ نہ کر سکا کہ فائر پروٹیکٹ کے نیچے والا حصہ زنک آلود ہو چکا تھا۔ پانی کے اضافی وزن کی وجہ سے ٹینک کی سپورٹ فیل ہو گئی۔ ایک شخص معمولی زخمی اور دوسرا جاں لیوا حد تک زخمی ہو گیا۔

Corrosion – it is inside, outside and all around your plant