

स्थैतिक आवेश (static charge) का एकत्रित होना एक चेतावनी देता है !!!

मार्च 2025



चित्र 1.

स्थैतिक आवेश का
निर्वहन (discharge)

चित्र 2

ग्राउंडिंग तारों के साथ
वाहिनी (duct)
कार्य



प्रकरण अध्यन्न 1 - एक प्रचालक यांत्रिक कंपन वाली छलनी (vibrating sieve) में हाथों के प्रयोग द्वारा औषदीय पाउडर को छान रहा था। छलनी कृत पाउडर अवरोधी पहियों वाली ट्रॉली (trolley) के ऊपर स्टेनलेस स्टील से निर्मित ड्रम में एकत्रित हो रहा था। छलनी और ड्रम के बीच एक धूल वाली अचानक (flash) आग लग गई। प्रचालक को आग लगने से पहले गत महीनों में बहुत छोटे विद्युतीय झटके (shocks) लग रहे थे परंतु उसे यह नहीं पता था कि संभावित चिंगारी के स्रोत से भी विद्युतीय झटके लग सकते हैं।

प्रकरण अध्यन्न 2 एक प्रचालक रिएक्टर में प्लास्टिक थैले से पाउडर भर रहा था। मानवीय ढक्कन (manway) पर अचानक आग लग गई, जिसने प्रचालक को घेर लिया। प्रचालक को कोई चोट नहीं आई। घटना से पूर्व कई चेतावनी संकेत दिये गए थे। प्लास्टिक के थैले पर पाउडर चिपक रहा था, जिसके कारण प्रचालक को थैला खाली करना कठिन हो रहा था। थैले प्रचालक और चार्जिंग ढाल (chute) से छू रहे थे।

क्या आप जानते हैं ?

- स्थैतिक आवेश ज्वलनशील पदार्थों के लिए प्रयाय : चिंगारी का स्रोत है (संदर्भ दिसंबर 2008 और फरवरी 2021 के बिकोन अंक)
- जब दो सतह आपस में संपर्क में आते हैं और तब अलग हो जाते हैं, विद्युतीय आवेश (electrostatic charge) इन दो सतहों के बीच स्थानांतरित हो सकता है। यह वायु द्वारा चालित स्थानांतरण, छानने, मिलिंग, मिश्रण बनाने की और डालने (pouring) की प्रक्रिया के दौरान हो सकता है।
- ये दो सतह ठोस और तरल पदार्थ हो सकते हैं, जो द्रव्य स्थानांतरण, मिश्रण, फिल्टरेशन (filtration) के दौरान हो सकता है। ये दो ठोस पदार्थों जैसे कि पात्र में से या उसके अंदर डालते हुये ठोस सामग्री या पाइप या वाहिनी कार्य (ductwork) में से प्रवाह होते हुये इत्यादि।
- उपकरण जैसे कि पहियों के ऊपर चलती हुई वाहन बेल्ट में स्थैतिक आवेश उत्पन्न हो सकता है।
- स्थैतिक आवेश के निम्न संकेत चिन्ह हैं : :
 1. ध्वनि जिसमें सम्मिलित है स्नेप या क्रेक्कल (snap, Crackle)
 2. दिखने वाले चिन्ह जैसे कि नीले रंग की वृत्त चाप (arc) या चमक
 3. हाथों या बाजुओं पर चुभने वाली अनुभूति
- ग्राउंडिंग और बॉइंडिंग स्थैतिक आवेश के एकत्रित होने से बचने के लिए दो महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं, परंतु उनका उचित रख रखाव प्रभावशाली होने के लिए आवश्यक हैं।
- स्थैतिक आवेश एकत्रित होने की जांच स्थिर या वाहनीय (portable) मापक यंत्रों से हो सकती है।

आप क्या कर सकते हैं ?

- ऊपर वर्णित स्थैतिक आवेश के चेतावनी संकेतों पर अवश्य ध्यान दें। जब आप देखते, सुनते, या अनुभव करते हैं, तो आप पर्यवेक्षक को एसकी तुरंत सूचना दें ताकि इस की जांच हो सके।
- पर्यवेक्षक को स्थैतिक आवेश के एकत्रित होने के संकेतों को आप बताएं। वो एक आदेश जारी कर सकते हैं ताकि इस की जांच हो सके और इनको सही कर पायें।
- क्षतिग्रस्त या ढीली ग्राउंडिंग की तारों की सूचना आप प्रयवेक्षक को दें।
- खतरनाक जोखिमों जैसे कि संभावित चिंगारी के स्रोतों के विश्लेषण के समय स्थैतिक आवेश और निर्वहन के बारे में आप अवश्य बात करें।
- धूल जोखिम विश्लेषण (DHAs, डीएचए) के दौरान स्थैतिक आवेश की उत्पन्न होने का अवलोकन करें। ठोस पदार्थों का प्रबंधन प्रायः स्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है।

मन दहलाने वाली सूचना !!