

વણવપરાયેલી પાઈપ બરફને કારણે ફાટી અને આગ લાગી ! ઓક્ટોબર – ૨૦૦૮

એક રીફાઈનરીમાં પ્રોસેસ સુધારા દરમિયાન પાઈપલાઈનનો અમુક હિસ્સો વપરાશમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યો. આ વણવપરાયેલી પાઈપને જગ્યાએથી દૂર કરવામાં આવેલી ન હતી ઉપરાંત તેને સક્રિય પાઈપલાઈનથી અલગ કરવા સ્લીપ બ્લોઈન્ડ પણ મારવામાં આવેલી ન હતી. પરંતુ તેને બંધ આઈસોલેશન વાલ્વ વડે સક્રિય પાઈપલાઈનથી અલગ પાડવામાં આવી હતી. સક્રિય પાઈપમાં પ્રવાહી પ્રોપેન ઊંચા દબાણે વહેતું હતું અને પ્રોપેનમાં થોડા પ્રમાણમાં પાણી રહેલું હતું જે તેના બીજા સ્વરૂપમાં બદલાયું. વાલ્વની અંદર રહેલા કચરાને લીધે એક આઈસોલેશન વાલ્વ ને સંપૂર્ણ બંધ કરી શકાયો નહીં. જેને કારણે પ્રવાહી પ્રોપેન સક્રિય પાઈપલાઈનમાં થઈને વણવપરાયેલી પાઈપમાં પ્રવેશ્યું. પાણી પ્રોપેન કરતાં ભારે હોવાથી વણવપરાયેલી પાઈપમાં પાણી તળીયામાં એકઠું થયું, જે શીયાળામાં બરફ બની ગયું. પાણી જ્યારે થીજી જાય ત્યારે તે વિસ્તરણ પામે છે, આ વિસ્તરણને કારણે વણવપરાયેલી પાઈપમાં તીરાડ પડી. જ્યારે ગરમીની રૂતુ આવી ત્યારે બરફ ઓગળ્યો અને પ્રોપેન સક્રિય પાઈપલાઈન થી ગળતર થયેલાં આઈસોલેશન વાલ્વ થઈને વણવપરાયેલી પાઈપલાઈનની તીરાડમાંથી બહાર નીકળ્યો. જે એક મોટું જ્વલનશીલ વરાળનું વાદળ બન્યું અને સળગ્યું. આ કારણે લાગેલી આગથી ચાર દાઝયા, રીફાઈનરી ને ખાલી કરાવી પડી અને લગભગ બે મહીના સુધી બંધ રાખવી પડી. આ આગને કારણે બીજા સાધનો અને પાઈપને ભારે નુકશાન થયું, જે વધારે જ્વલનશીલ પદાર્થને બહાર નીકળવામાં અને લાગેલી આગને મોટી કરવામાં મદદરૂપ થયું. આ આગને કારણે કંટેનરમાં રહેલો ૨ ટન જેટલો ક્લોરીન પણ બહાર પ્રસર્યો.



શું તમે જાણો છો ?

- વણવપરાયેલાં સાધનો અને પાઈપલાઈનને જ્યારે તે ઘણાં વર્ષોથી વપરાશમાં ન હોય ત્યારે ભુલી જવા ખુબજ સામાન્ય હોય છે, આ સાધનોનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવતું નથી અને તેમાંથી કંડેનસેટ ખાલી કરવું અને તેને જામી ન જાય તેવા પ્રોટેક્શન પ્રોગ્રામ જેવા ઓપરેટીંગ પ્રોસીજરમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે છે.
- વાલ્વ ગમે ત્યારે ગળતર પામી શકે છે તેને પાઈપ અને સાધનોના પોઝીટીવ આઈસોલેશન જેટલાં આધારભુત ન માની શકાય.
- પાણી, બીજા પદાર્થથી વિપરીત, જ્યારે થીજી જાય ત્યારે વિસ્તરણ પામે છે. જો પાણીને બંધ સાધનોમાં કે પાઈપના અમુક ભાગમાં અલગ કરવામાં આવ્યું હોય અને જ્યારે તે બરફમાં રૂપાંતર પામે ત્યારે તે ખુબ જોરદાર દબાણ ઊત્પન્ન કરે છે અને પાઈપ અને સાધનોમાં તીરાડ પાડવા માટે કારણભુત બની શકે છે.
- પ્રોસેસ પાઈપની બ્રાન્ચ કનેક્શનમાં ઓછો કે બંધ પ્રવાહ પણ નીચી જગ્યાએ એકઠાં થયેલ પાણી જેટલું જ જોખમ ધરાવે છે

તમે શું કરી શકો ?

- પ્રોસેસના બધાં સુધારાઓ, જેમાં સાધનો કે પાઈપલાઈન વપરાશથી છુટા કરવાનું પણ સામેલ છે, હંમેશા વ્યવસ્થાપનમાં બદલાવ નીચે અભ્યાસ કરવામાં આવેલ છે તેની ચોક્કસાઈ કરો.
- ખાત્રી કરોકે તમારાં પ્લાન્ટમાં નવવપરાતાં સાધનો, સક્રિય સાધનો અને પાઈપથી ખરેખર છુટા કરવામાં આવ્યા છે અથવાતો સ્લીપ બ્લોઈન્ડ અથવા બીજી આધારભુત પધ્ધતિ વડે તેને અલગ કરવામાં આવેલાં છે.
- બ્રાન્ચ પાઈપ જે રોજના વપરાશમાં ન હોય અથવા જેની પ્રવાહની ગતિ ઓછી હોય તેમાં પદાર્થ એકઠું થઈ જવાથી ઉત્પન્ન સંભવીત જોખમો ને ધ્યાનમાં રાખો.
- શીયાળામાં ઠંડા વાતાવરણ માટે તૈયાર રહો. ખાત્રી કરોકે શીયાળામાં ક્રીટીકલ સાધનોના થીજી જવા સામે રક્ષણ મળે તે માટેની પધ્ધતિ નું પાલન તમે તમારા પ્લાન્ટમાં કરો છો.



પીએસઆઈડી સબ્યો ફી સર્ચ કરો "આઈસોલેટેડ" "

શું તમારાં નકામાં પાઈપ અને સાધનો છુટા અથવા ખરેખર અલગ કરેલાં છે ?