

مینیو میچرنگ افراد کے لئے پیغام

اگست ۲۰۰۹

کبھی خطرے کو کم نہ سمجھیں

دسمبر ۲۰۰۸ میں ایک گریجویٹ طالب علم ریسرچ لیبارٹری میں کام کر رہی تھی۔ وہ تقریباً دو اونز (60ml) ٹرشری بوٹائل لیٹیٹھیم کو ایک لیبارٹری کنٹینر سے دوسرے کنٹینر میں منتقل کرنا چاہتی تھی۔ ٹرشری بوٹائل لیٹیٹھیم ایک ہائیدرو فیورک میٹریل ہے یہ ہوا لگتے ہی جلنا شروع کر دیتا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ طالب علم کیمیکل منتقل کرنے کے اس طریقہ کار پر صحیح طریقے سے ٹریڈ ٹاٹھی اور نہ ہی صحیح لباس زیب تن کی ہوئی تھی یا PPES لئے ہوئے تھی۔ کیمیکل خارج ہوا، طالب علم پر گرا، اس نے آگ پڑی اور طالب علم کے کپڑے جلنا شروع ہو گئے۔ لڑکی کو گہرے زخم آئے اور وہ زخموں کی تاب نالا کر انتقال کر گئی۔



جب آپ ملانٹ پر کام کر رہے ہوں۔ بے شمار خطرناک فلم ایبل زہریلے کیمیکل بڑی تعداد میں کام میں آتے ہیں۔ آپ کو کم تعداد میں صرف ہونے والے کیمیکلز کو کم خطرناک نہیں سمجھنا چاہئے۔ تقریباً ہر پلانٹ پر سمپل لئے جاتے ہیں اور انہیں لیبارٹری منتقل کیا جاتا ہے۔ بہت سے پلانٹوں کی اپنی لیبارٹریز

ہوتی ہیں جن میں کالیٹی کنٹرولز کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس عمل میں بھی کیمیکلز کم تعداد میں کام میں آتے ہیں۔ لیبارٹریز میں بہت سے ایسے خطرناک کیمیکلز بھی صرف ہوتے جیسے کھین کام میں نہیں آتے جن کے خطرات سے آپ واقف نہیں ہوں۔

یاد رکھیں خطرناک کیمیکلز کم تعداد میں بھی گہرے زخم، نقصان یا موت کا باعث بن سکتے ہیں۔

آپ کو کیا کرنا چاہئے؟

- تمام کیمیکلز کے خطرات کے بارے میں معلوم ہونا چاہئے جنہیں آپ کام میں لاتے ہیں، خواہ وہ کم تعداد میں ہوں۔ کم تعداد میں صرف ہونے والے لیبارٹری کیمیکلز کو بھی مت بھولئے۔
- تمام کیمیکلز کے خطرات کو مد نظر رکھئے خواہ کم تعداد میں کام لائے جاتے ہیں۔

- اس بات کا اطمینان کر لیں کہ آپ سمپلنگ کے تمام طریقہ کار سے واقف ہیں اور تمام کیمیکلز کی محفوظ منتقلی کے لیے کام میں آنے والے سازوسامان کے طریقہ کار سے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔
- اس بات کو سمجھئے کہ آپ کو خطرناک کیمیکلز سے اپنے چہرے کے لئے کس قسم کے حفوظ رکھنے والے لباس اور PPES کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ محفوظ رکھنے والے ضروری لباس اور PPES کام میں لائیں۔ لیبارٹری میں کام کرتے وقت بھی ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

- کیمیکلز صرف کرتے وقت اس بات کو جانئے اور دریافت کیجئے کہ ایمرجنسی سازوسامان جیسے کے سیفٹی شاور اور آئی واش اسٹیشنز کہاں واقع ہیں۔
- سمپل لیتے وقت ہمیشہ ضروری برتن اور انہیں منتقل کرنے وقت صحیح منتقل کرنے والی اشیاء کام میں لار ہیں۔

- جب آپ سمپل لیبارٹری لے جا رہے ہوں تو اس بات کا ل رکھیں کہ اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ اس بات کا اطمینان کر لیں کہ سمپل قابل لیبارٹری اسٹاف وصول کرے اور اسے معلوم ہو کہ سمپل بائ (کنٹینر) میں کیا ہے اور اس پر صحیح نشان لگایا گیا ہو۔

کیمیکلز کم تعداد میں بھی خطرناک ہوتے