

రసాయనిక పదార్థము పాల్టివోపుట + నిష్పరష్టలు = ఆయిల్ ట్యూంక్ అగ్నిప్రమాదము (1వ భాగం)

సెప్టెంబర్ 2009

ఈ భాగీ స్టోరేజ్ ట్యూంక్ నుండి మందే స్వభావము ఉన్న రసాయనము పొరలిపోయింది. ఈ విషయాన్ని ఎవ్వరూ గమనించలేదు, చివరకు రక్షణ సిబ్బందిలో ఒకడు వాసన పసిగట్టి తెలుసుకున్నాడు. వెంటనే అతడు ఈ విషయాన్ని కర్మాగార నిర్వాహక సిబ్బంది దృష్టికి తీసుకువెళ్లాడు. ఇద్దరు ఆపరేటర్లు ఒక ట్రిక్టును తీసుకొని ట్యూంకర్ ఉన్న ప్రాంతానికి హాటాహాటిని చేరుకున్నారు. కొద్ది నిమిషాలలో భారీ ప్రేలుడు సంభవించి ఆ ప్రాంతం అంతా మంటలు చుట్టుముట్టాయి. ట్రిక్టు సైలెస్సర్ నుండి వెలువడిన నిష్పరష్టలే - ఈ ప్రమాదానికి దారితీసింది.



అగ్నిమాపక సిబ్బంది రోజున్నర శ్రమిస్తే గానీ ట్యూంకర్ అంతటా వ్యాపించిన మంటలను అదుపు చేయలేకపోయారు. ఈ సంఘటనలో

సుమారు పన్నెండు మంది హస్టటర్ పాలు కాగా, భారీగా ఆస్తినష్టం జరిగింది. ప్రాధమిక విచారణలో ఈ క్రింది విషయాలు వెలుగుచూయాయి.

రసాయనాన్ని ట్యూంకర్ పరిమాణం కన్న అధికంగా నింపడం జరిగింది. ట్యూంక్ అధిక పరిమాణాన్ని తెలిపే, అలారం పనిచేయడం లేదని, అందుకే ఆపరేటర్ ట్యూంకర్ పరిమాణాన్ని మించి లోడ్ చేయడంతో - రసాయనం బయటికి పొరలిపోయిందని తెలిసింది.

వచ్చే అక్టోబర్ "మీకాన్" సంవికలో - ఈ ఉదంతంపై మరిన్న పొరాలు తెలుసుకుండాం మోటర్ వాహనాల నుంచి వెలువడే నిష్పరష్టలు ప్రమాద ఘంటికలు కాగలవు.

మీకు తెలుసా

- ఉత్సవి కర్మాగారాలలో గల ట్యూంకలను పరిమాణాన్ని మించి లోడ్ చేయడం వలన తరచూ ప్రమాదాలకు దారి తీస్తుంది.
- ఈ మధ్యనే "బెక్సన్" సగరంలో జరిగిన "బెక్సన్" రిపైసరీ ప్రేలుడు (మార్చి 2005) రిపైసరీలో గల ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాలమ్ అధికంగా లోడ్ చేయడం వలన ఈ ప్రమాదానికి దారితీసింది. అదే విధంగా ఇంగ్లాండ్లోని బన్ఫ్టీల్ ప్రాంతంలో ఒక స్టోరేజ్ ట్యూంక్ నుండి రసాయనము బయటికి పొరలిపోయి పెద్ద ప్రమాదం సంభవించింది.
- చాలా స్టోరేజ్ ట్యూంక్ ప్రమాదాలలో పరిమాణపు అలారంలు సరిగా పనిచేయకపోవడం, ట్యూంకు సంబంధించిన కొన్ని సాయి పరికరాలు పనిచేయుకపోవడం, ప్రమాదాలకు హేతువుగా గుర్తించారు.



మీరు ఏమి చేయాలంటే

- రసాయనాలను ట్యూంకులలో నింపే ప్రక్రియ ప్రమాదకరమైనదిగా గుర్తించండి. తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోనిచో ఈ ప్రక్రియ ప్రమాదాలను కల్పిస్తుంది. ప్రమాదకర రసాయనాలను ట్యూంకులలో నింపే ప్రక్రియను జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ, లీకులను, గుర్తించి వెంటనే అరికట్టండి.
- ముందుగా రసాయనాన్ని నింపే ట్యూంక్ పరిమాణాన్ని తెలుసుకోండి. ట్యూంకును క్లూషంగా పరిశీలించండి. ట్యూంక్ యొక్క ఉప్పొగ్రత, పీడనం తెలుసుకోండి. రసాయనాన్ని నింపేటప్పుడు సంభవించే ప్రతి చిన్న మార్పును గమనించి, భద్రతా ప్రమాణాలకు వ్యతిరేకం కాకుండా ప్రమాదాలకు లోబడి మాత్రమే ట్యూంకును నింపండి.
- ద్రవాలను ట్యూంకులలో నింపేటప్పుడు ఎంత సమయం పడుతుంది. ఎంత ప్రధానవేగం ఉండాలో తెలుసుకొని నింపండి - ఏమైనా సమయం అధికంగా తీసుకుంటే, అందుకు గల కారణాలను అన్వేషించండి.
- ట్యూంకులను రసాయనాలతో నింపే పద్ధతిని తూ.చ. తప్పకుండా అంచలంచెలుగా పూర్తి చేయండి, ఏవిధమైన చిన్న తేదా గమనించినా, నమోదు చేయండి, వెంటనే చర్యలు తీసుకోండి.
- ఏదైనా పరికరము గానీ, ముఖ్యమైన అలారం పని చేయకపోతే సంబంధిత అధికారులకు తెలియజేసి, వెంటనే బాగు చేయించండి.
- రిపేర్లు తగిన సమయంలో అంటే వెంటనే చేస్తున్నారా అన్నది గమనించండి.

5 గేలస్ట పరిమాణంట్స్ ట్యూంక్ నందు 10 గేలస్ట రసాయనాన్ని నింపడం ప్రమాద హేతువని మరువకండి!