

తుప్ప పట్టడం మరియు కోతకు గురించిన కావడం

జనవరి 2010



యంత్ర పరికరాల యొక్క సామర్థ్యం కాపాడుకోవటం అనేది పరిశ్రమల ముందున్న గొప్ప సహాయం. మీ కర్మగారంలో గల అనేక యంత్రాలు, పండలాది బాయలర్స్, వెసెల్స్, వేల మీటర్ల పొడవైన పైపులు, పంపులు, కంప్లెస్చర్స్ ఇతర యంత్రిక పరికరాల గురించి అలోచించండి. యంత్ర సామాగ్రి అంతా సిరిటైన స్థితిలో సురక్షితంగా మరియు సమగ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవడం ఎంతైనా లాభదాయకం.

యంత్ర పరికరాలు తుప్ప పట్టకుండా కోతకు గురికాకుండా, తగిన చర్యలు తీసుకోవడం యంత్రాల సామర్థ్యాన్ని కాపాడుకోవడం ముఖ్య భాగంగా గుర్తించండి. ఈ క్రింది చిత్రాలు యంత్ర భాగాలు తుప్ప పట్టటం, క్రమక్ష్యయం అవ్యాప్తం, కోతకు గురి కావడాన్ని సూచిస్తున్నాయి.

చిత్రం (1) మరియు (2) కర్మగారంలో పైపుల బాహ్యభాగం తుప్పపట్టి కోతకు గురికావడాన్ని సూచిస్తున్నాయి. (3) ప్లాస్టిక్ కోతకు గురైన చిత్రం (4) కోతకు గురై క్రమక్ష్యమైన గేటు వాల్వు చిత్రం (5) తుప్ప పట్టి కోతకు గురైన వాల్వు.

మీకు తెలుసా?

•**తుప్ప పట్టడం** - వాతావరణంలో గల వాయువులతో లోహం కలిసి విద్యుత్ రసాయనిక చర్య ప్రభావంతో గాని సూక్ష్మ క్రిములతో గాని తుప్ప పట్టి, కోతకు గురవ్వడం. ఈ యంత్ర పరికరాలు పైపులు కావచ్చు. వెసెల్స్ కావచ్చు లేదా బాహ్య వాతావరణంలో ఉన్న ఇతర యంత్ర పరికరాలు కావచ్చు.

ఉదా : వాతావరణంలో గల తేమ, నీరు, ఉప్పు లేదా కలుపిత వాతావరణంతో కలిసి ఇనుము తుప్ప పట్టడం దీనికి ఒక ఉదాహరణ.

•**కోత / క్రమక్ష్యము** - యంత్ర పరికరాల యొక్క ప్లాటింగ్ చర్యవల్ల క్రమక్ష్యయం చెందటం ముఖ్యంగా ద్రవం చోచ్చుకుపోవటం, బంక రాఫిడి చర్యవల్ల లేదా ఐస్టువుల వల నీటి బుగల లేదా అత్యంత వెగంగా ప్రవహించే ద్రవ లేదా వాయిపులు గాలిలో తేలియాడు చిందువుల వల్ల జరగవచ్చు.

•**రసాయనిక కర్మగారాలలో తుప్పపట్టి యంత్ర సామాగ్రికి భారీ నష్టం సంభవించడం సర్వ సాధారణం.**

•**ఉదా :** 2006లో ఒక భారీ ఆయల్ పరిశ్రమ పైపులు తుప్పపట్టి క్రమక్ష్యయం కారణంగా చాలా చోట్ల ఆయల్ లీకులు జరిగి కొన్ని నెలల పాటు ఆ ఆయల్ పరిశ్రమ మూసి వేయవలసి వచ్చింది.

మీరు ఏమి చేయాలి?

- మీ కర్మగారములో గల యంత్ర పరికరముల యొక్క సామర్థ్యాన్ని కాపాడే విధానాలను క్రూజ్యంగా తెలుసుకొని, ఆ విధానంలో పొత్తను తెలుసుకోండి.
- పైపులను, వెసెల్స్ ను, ఇతర యంత్రిక సామాగ్రిని, నిశితంగా పరిశీలించండి. యంత్రాల ఉపరితలంపై వచ్చే మార్పులను (అనగా తుప్ప పట్టడం, పొలుసులుగా ఉపరితలంలో వచ్చే మార్పులు) గుర్తు పట్టండి, వేంటనే తగిన చర్యలు తీసుకోండి.
- పరికరాల యొక్క మరమ్మత్తులను వెంటనే చేయించండి.
- ఏదైనా యంత్ర భాగాలను విప్పినప్పుడు - ఆ పరికరాల యొక్క పరిసీతిని గమనించండి. తుప్పు, క్రమక్ష్యయం యొక్క ఆయలకే వెడకింది. ఉదా : పైపులలో అంతర్యాగాలలో సంభవించే క్రమక్ష్యయం, ఇన్స్పులోపన్ లోపల ఉన్న తుప్పు, అంతర్తంగా సంభవించే మార్పులు, ప్లాస్టిక్ లోపలు, వాల్వులలో సంభవించే క్రమక్ష్యయాన్ని గుర్తించి - నివారణ చర్యలను చేపట్టండి.
- పైపులను వాల్వులను, ఇతర యంత్ర సామాగ్రిని మార్చేటప్పుడు అదే మెటీరియల్కు సెంబంధించిన పరికరాలను మాత్రమే వాడండి.
- వివిధ యంత్ర పరికరముల యొక్క భౌతిక, రసాయనిక స్వభావాలను, యంత్ర నిర్మాణ క్రమంలో ఉపయోగించిన లోహాల యొక్క స్వభావాన్ని తెలుసుకోండి. క్రమక్ష్యయాన్ని తగించడానికి వివిధ మైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవలనో తెలుసుకోండి.

క్రమక్ష్యయం గురించి నిశితంగా పరిశీలించిన మీదట రసాయనాలను పరికరాలలో ఉంచండి!

AIChE © 2009. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for the purpose of resale by anyone other than CCPS is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.