



કોણું અમારી પ્રક્રિયા સુરક્ષા માહિતી (પીએસઆઈ) જોઈ છે ?

સપ્ટેમ્બર - ૨૦૧૦



1. પાઈપીંગ અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના નકશા (પી એન્ડ આઈડી)
2. જોખમી વિસ્તારના વર્ગીકરણના નકશા
3. પ્રક્રિયા જોખમનાં વિશ્લેષણનાં અહેવાલ નો ડિસ્ટ્રો

પ્રક્રિયા સુરક્ષા માહિતી(પીએસઆઈ) શું છે ? આ માહિતી છે પ્રક્રિયા રસાયણાસ્ત્ર, સાધનો અને તમારાં પ્લાન્ટની પ્રક્રિયા પદ્ધતિ વિશે. આ માહિતી ભેગી કરવામાં આવી છે ઘણી બધી જગ્યાઓએથી ; સંશોધન અને વિસ્તૃતિકરણ, યાંત્રિક, ઓપરેશન અને રો મટીરીયલ, પ્રોસેસ ટેકનોલોજી અને સાધનો આપનારા પાસેથી. ઓપરેટર અને મરમ્મત કરનારા માણસ તરીકે, તમને પીએસઆઈ ની પહેલી જાણકારી કદાચ પ્રક્રિયા જોખમનાં વિશ્લેષણ (પીએચએ) વખતે થઈ હશે. નકશાઓના સેટ, માહિતી પુસ્તિકા અને દસ્તાવેજો અને પુસ્તકો દ્વારા પીએચએ ટીમને આપેલી માહિતી પીએસઆઈ છે. પીએસઆઈ સામાન્ય રીતે વ્યવસ્થાપનમાં બદલાવ (એમઓસી) ના અવલોકનમાં પણ વપરાય છે. વર્તમાન પદ્ધતિને સમજવી ખુબ અગત્યની છે જેથી કરીને તમે બદલાવની યોજના ના પરિણામનું મુલ્યાંકન કરી શકો. ઉદાહરણ તરીકે નવો વાલ્વ, જે પાર્ટ્યુપ પર લગાવવાનો છે તેના સ્પેસીફિકેશન મુજબ હોવો જોઈએ. આનો મતલબ છે કે વાલ્વ, ગાર્સ્કેટ, બોલ્ટ અને બીજા ભાગો આ બધું બરોબર હોવું જોઈએ. આ તમે કેવી રીતે જાણશો ? પીએસઆઈમાં આપેલ પ્લાન્ટની યાંત્રિક રૂપરેખા માં પાર્ટ્યુપના સ્પેસીફિકેશન જોડે ખરાપણાની ખાત્રી કરો. પીએસઆઈના બીજા અગત્યના ઉદાહરણો માં સામેલ છે પાઈપીંગ અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના નકશા (૧), જોખમી વિસ્તારના વર્ગીકરણના નકશા (૨), પ્રક્રિયા જોખમનાં વિશ્લેષણનાં અહેવાલ, (૩) વ્યવસ્થાપનમાં બદલાવનાં સમાલોચના, અક્સમાત સંશોધન, અંગત સંરક્ષણાત્મક સાધનોની જરૂરીયાત, ઓપરેટીંગ અને મરમ્મત પદ્ધતિઓ અને અન્ય.

P&ID No: E-250
Revision: D
Meeting Date: 9/5/90
Team: Mr. Smart, Mr. Associate, Ms. Piper, Mr. Stedman, Mr. Volt (all from the ABC Anywhere Plant)

Item Number	Deviation	Causes ^a	Consequences	Safeguards	Actions
1.0 LINE – AIR SUPPLY LINE TO INCINERATOR (INTENTION: SUPPLY 15,000 SCFM OF AIR TO INCINERATOR AT AMBIENT TEMPERATURE AND 3 IN. WC)					
1.1	No flow	1 — Air fan #1 fails off 2 — FCV-1 fails closed 3 — FT-1 fails — high signal	A — Incinerator shuts down. Possible release out the scrubber stack. Potential incinerator explosion if shutdown interlocks fail	1 — Redundant fan on standby with autostart A — Low-low air pressure (PSLL-1) shutdown interlock	1 2
		4 — FT-2 fails — low signal			1,2,3,4,6 — Multiple incinerator

તમો શું કરી શકો ?

પ્લાન્ટને સુરક્ષીત રીતે ચલાવવા અને મરમ્મત માટે પીએસઆઈ ખુબ અનિવાર્ય છે, પરંતુ એ મુલ્યવાન ત્યારે જ છે જ્યારે તે ચોક્કસ, અધતન હોય અને તેને વાપરવામાં આવે. અને તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તે ક્યાં મળશો ! અહીં થોડાક એવા ઉદાહરણો આપેલા છે જેનાથી તમે નિશ્ચિત કરી શકો કે તમારા પીએસઆઈ સાચા છે, અને અમને ચોક્કસ ખાત્રી છે કે તમને પણ બીજા ઉદાહરણો યાદ આવશે ; • જો તમને પ્લાન્ટમાં જઈને પાર્ટ્યુપના નકશાઓ અધતન બનાવવાનું કહેવામાં આવે તો આ કામ ખુબ ધ્યાન દઈને કરો. નકશામાં ન દર્શાવેલ વાલ્વ, કદાચ પ્રસરણ રોકવામાં અંતર પાડી શકે – તમે વાલ્વને બંધ નથી કરી શકવાના, જો તમે એ નથી જાણતા કે તે ક્યાં છે ! • જો તમને એ જાણ થાય કે પ્રક્રિયા તેને લખેલી ઓપરેટીંગ પદ્ધતિ કરતાં અલગ રીતે ચલાવવામાં આવે છે, તો તમારા સુપરવાઈઝરને જાણ કરો, જેથી લખેલી પદ્ધતિમાં સુધારો કરવામાં આવે અથવા તો પ્રક્રિયા પ્રવર્તમાન પદ્ધતિ પ્રમાણે ચલાવવામાં આવે. • જો તમને નકશામાં કંઈ ભુલ જણાય તો, તમારાં સુપરવાઈઝરને અથવા પ્લાન્ટ ઈજનેર ને જણાવો જેથી તેમાં સુધારો થઈ શકે. • નકશાના ઉપયોગ કરતાં જો તમને તેમાં ઘણા બધાં સુધારાઓ જણાય તો, તમારા સુપરવાઈઝર અને ઈજનેર કહો કે સુધારા કરવાથી નકશામાં ગુચવણ વધી જશે જેથી નવું ડાઇઝ બનાવવાની જરૂરીયાત છે. • યાદ રાખો કે કંટોલ પ્રણાલીનું દસ્તાવેજુકરણ એ પીએસઆઈનો ભાગછે અને કંટોલ પ્રણાલી માં જ્યારે ફેરફાર કરો દસ્તાવેજમાં સુધારો અવશ્ય કરો.

તમારા પ્લાન્ટની પ્રક્રિયા સુરક્ષા માહિતી કયાં છે ?

AIChE © 2010. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for the purpose of resale by anyone other than CCPS is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.