

## రిండు కవాటాల నియంత్రణ సాధనం పగలటం వల్ల ఏర్పడిన సంఘటనలు నవంబర్ 2010



ఉత్సుక్తి ప్రక్రియలో గ్యాస్ గొట్టం ద్వారా ప్రయాసించి 10 అంగళాల కవాటం (వాల్వు) ద్వారా గేర్ ఆపరేటర్లనికి చేరింది. గేర్ ఆపరేటర్ వాయువును బయటకు పంపడానికి నిర్మితమై ఉంది. అయితే ఈ ప్రత్యామ్నాయ విధానం సరిగా పని చేయలేదు. గేర్ ఆపరేటర్పై ఒత్తిడి పెరిగి కవాటం (వాల్వు)పై గల మూత్రపై గల 5 అంగళాల ఫ్లెట్లు వాల్వు ఆపరేటర్ పైకి ఎగిరిపోయింది. అదృష్టవశాత్తు ఎప్పరికి గాయాలు కాలేదు.

తదుపరి పరిశీలనలో తేలినది ఏమిటంటే రిలీఫ్ కవాటము పైన గల బాణపు గుర్తుపై రంగు వేయబడి ఉండి అదిసరిగా తెరుచుకొనిది. కర్మాగారపు సిబ్బంది తగిన శ్రద్ధ తీసుకొని, వాయువు గేర్ భాక్యలోకి ప్రవేశించే ప్రమాద పరిస్థితి గమనించి దానికి అనుగుణంగా వాయువు వెలువలికి పంపే ప్రక్రియ చేసి ఉండాల్చినది.

ఈ సహజ వాయువు యొక్క ఒత్తిడిని నివారించే పరికరము నందు ఒక నియంత్రణ కవాటము సహజ వాయువుతో నియంత్రణ జరుగుతూ ఉన్నది. ఆ కవాటాన్ని కదిపే సాధనం (ద్వారం) చిల్పివడి, యంత భాగం పెద్ద ముక్క గాలిలోకి కొన్ని మీటర్లు ఎత్తుకు ఎగిరిపోయింది. మన దగ్గర ఈ సంఘటనపై సరిట్యున సమాచారము లేదు, అంటే కవాటాన్ని కదిపే సాధనం (ద్వారం) పాడైయునడా లేక కవాటం తుప్పు పట్టి పాడయినదా! లేక వేరే పిద్దెనా లోపాలు ఉన్నాయి అని కూడా అనుకోవచ్చును. కవాటము పాడవడానికి ఇవన్నీ కారణాలు కావచ్చు అదృష్టవశాత్తు గాలిలోకి లేచిన కవాటపు తరువు ముక్క వలన ఎవ్వరూ గాయాలు పాలు కాలేదు.

### మీకు తెలుసా?

- ఉత్సుక్తి ప్రక్రియలో వాయువులు ఇతర ద్రావణాలు లీకై (వాల్వు) కవాటం ద్వారా దాని నియంత్రణ సాధనంలోకి చేరే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిణామాల వల్ల కవాటం (వాల్వు) పాడయ్యే అవకాశం ఉంది.
- కొన్ని పరికరాలలో (అనగా పైన ఉదహించిన చిత్రం 1లో చూపినట్లు) రిలీఫ్ ఫ్లోగ్లను మూసివేయడం లేదా రంగుతో కష్టపూర్ణం వల్ల ప్రమాదాలు సంభవించవచ్చు.
- కొన్ని కవాటాలు (వాల్వులు) మరియు పరికరాలు, ఉత్సుక్తి ప్రక్రియలోని గ్యాస్ ఆధారంగా పనిచేస్తాయి.
- ఏ పరికరమైనా వాయువులు కలుగజేసే ఒత్తిడి వల్ల పనిచేయడం మానేస్తాయి, లేదా పాడయిపోవచ్చును. కవాటాలను (వాల్వులు) కదిపే సాధనాలు కూడా అధిక ఒత్తిడి వలన గాని, క్రమపద్ధతిలో ఉపయోగించకపోవటం వలన గాని లేదా నిర్వహణ లోపాల వలన గాని పాడయిపోయి, ప్రమాదాలను, గాయాలను కల్గించగలవు.

### మీరు ఏమి చేయాలంటే?

- మీ కర్మాగారంలో గల ఒత్తిడికి గుర్తియ్యే, అదేవిధంగా అధిక పత్తిడిని నియంత్రించే పరికరాలను సరియాసుకోండి. కవాటాలను వాటిని కదిపే సాధనాలను జాగ్రత్తగా పరిరక్షించుకోండి. ముఖ్యంగా ఉత్సుక్తి ప్రక్రియలో వాయువు ఆధారిత నియంత్రణ సాధనములతో పనిచేయు వాటిని కదిపే సాధనాలను వాటిని సరిగా పరీక్షించండి.
- మీ కర్మాగారంలో అధిక ఒత్తిడిలకు అస్థారం ఉన్న యంత పరికరాలను, వాటికి సంబంధించిన కవాటాలు సరిగా పనిచేయని కవాట (వాల్వు) ద్వారాలను, లేదా క్రమబద్ధంగా లేని వాటిని సరిగా గుర్తెరిగి దానికి సంబంధిత సమచార పట్టికలో నమోదు చేయండి.
- కర్మాగారపు నిర్వహణ కార్బూక్యూలలో పనిచేసే కాంప్లాక్ట్ సిబ్బండికి, అనగా పెయింటింగ్, ఇస్ట్రీలేపన్ ఇత్యాది పనులను చేసేవారికి, కర్మాగారం భద్రత గురించి సరిగా తెలియదు. తెలియకవారు తప్పులు చేసే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు కవాటం (వాల్వు) వెలువలి ద్వారంపై పెయింగ్ చేయడం చిత్రం 1లో ఉదహించిన విధంగా అధేవిధంగా ఇస్ట్రీలేపన్తో వాల్వు కాడ భాగాన్ని మూసివేయడం కూడా చేసే అవకాశం ఉంది. వారికి ఆ పనికి సంంధించి తగిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందించవలసిన బాధ్యత మీది. వారి పనిని గమనించండి. మీరు వారు పని చేసిన తరువాత పరికరాలను పరీక్షించి వాడుకలోకి తీసుకురండి!

మీ కర్మాగారంలో పరికరాలను అధిక ఒత్తిడి నుంచి రక్కించే పరికరాల గురించి తెలుసుకొని ఉండండి.