

ગરમી ફેરબદલ ફરતાં પવાહીની પતિક્રિયાશીલતા ને સામણે !

ફેલુઆરી – ૨૦૧૧

જ્યારે તમે પ્લાન્ટમાં રહેલા રસાયણની પ્રતિક્રિયા વિશે વિચારો ત્યારે ગરમી ફેરબદલ કરતાં પવાહી અને પક્ષિયામાં વપરાતાં રસાયણો વચ્ચેની પ્રતિક્રિયાની શક્યતા વિશે પણ વિચારવાનું ભુલશો નહીં, જે હીટ એક્સચેન્જર, કન્ડેનસર, રીબોઇલર, રીએક્ટરના જેકટ કે કોઈલ અથવા તો બીજા ગરમી ફેરબદલ કરતાં સાધનોમાં લીકેજ થવાથી થઈ શકે છે. એક પ્લાન્ટમાં ઓક્સીડેશન રીએક્ટરની બહાર જતી પાઈપમાં ઘડાકો થતાં તું ઈચ્છાની પાઈપની ફાટી ગઈ. આ ઘડાકો નાઈટ્ટેટ સોલ્ટની પ્રતિક્રિયાને કારણે થયો હતો, જે ગરમી ફેરબદલ કરતાં પવાહી તરીકે રીએક્ટર માંથી ગરમી દુર કરવા માટે વપરાતું હતું, લીક થયેલ પવાહી પાઈપની બંધ ભાગમાં પહોંચ્યું જ્યાં પહેલેથી કાર્બનોઇસ પદાર્થ ફસાઈ ને જમા થયેલ હતો. પ્રતિક્રિયા રસાયણીક ચકાસણી પરથી જાણવા મળ્યું કે આ પ્રતિક્રિયા ટીએન્ટી સ્ફોટક ના વિધટન ને મળતી આવતી હતી.



સદભાગ્યે કોઈને ઈજા થઈ નહીં. આ અક્સમાત બતાવે છે કે નાઈટ્ટેટ સોલ્ટના લીકેજ ને અટકાવવું કેટલું અગત્યનું હતું, લીક થાય તો તેની જાણ થવી અને જો લીકેજ થાયતો સુરક્ષિત પ્લાન્ટ બંધ કરવાની પદ્ધિતિ કેટલી જરૂરી હોય છે.

આ અક્સમાતમાં પ્રમાણમાં વધારે પ્રતિક્રિયા કરનાર ગરમી ફેરબદલ પવાહી (નાઈટ્ટેટ સોલ્ટ) સમાવિષ્ટ હતું, ઘણાં પ્રક્રિયા પદાર્થો ગરમી ફેરબદલ માટે વપરાતાં સામાન્ય પવાહી સાથે પણ પ્રતિક્રિયા કરી શકે છે જેમ કે પાણી, વરાળ, ખાઈન ભેળવેલ પવાહી, ઈથીલીન ગ્લાઇકોલવાળું પવાહી અથવા ગરમી ફેરબદલ કરતાં ઓઈલ. પ્રતિક્રિયા ગરમી અથવા ગેસ અને દબાણ પણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે.

તમે શું કરી શકો ?

- ખાત્રી કરો કે તમારી પ્રક્રિયાના જોખમના પૃથક્કરણમાં પ્રક્રિયામાં ભાગ ન લેતાં પવાહીના સંભવિત લીકેજ તેમજ પ્રતિક્રિયાના જોખમને ધ્યાનમાં લેવામાં આવેલ છે. દા.ત.: ગરમી બદલાવતાં પવાહી, ગરમી ફેરબદલ કરતાં પવાહી માં ઉમેરેલાં વધારાના પદાર્થો જેવાકે કાટ નિરોધક અથવા બાયોસાઈડ, પંપ, એજલ્ટેટર, કોમ્પ્રેસર અથવા બીજા ફરતાં સાધનોમાં વપરાતાં લુબ્રિકેર્ટિંગ ઓઈલ, વેન્ટ દ્વારા ભેગો કરવેલ પદાર્થ ને પ્રક્રિયા સાધનનાં ઠલવવામાં આવે, અથવા બીજું કોઈપણ રસાયણ જે તમારી પ્રક્રિયા સાધનોમાં ભણી શકે.

- યુટીલીટી પવાહીનું લીકેજ પ્રક્રિયા સાધનોમાં થાય તો તેની ખબર કેવી રીતે થાય તે જાણશો. – જેમાં રીએક્ટર અથવા હીટ એક્સચેન્જર સામેલ છે જેમાં હજારો ટયુબ્સ હોય છે અને જેના લીકેજ થી બચવા ખુબ જ સારસંભાળ અને નિરીક્ષણ પદ્ધતિની જરૂર હોય છે. તમારે જાણવું જરૂરી છે:

તમે કેવી રીતે જાણશો કે પ્રક્રિયામાં લીકેજ થયું છે ?

જો તમને લીકેજ જણાશો તો તમારી પ્રક્રિયામાં તમે કયા વિશિષ્ટ બદલાવ જોશો ?

પ્રક્રિયામાં એવા કોઈ ચોકક્સ પેરામીટર છે ? જે તમને લીકેજ શોધવામાં મદદરૂપ થાય ?

તમને લીક થવાની સંભાવના દેખાય તો તમે શું કરશો ?

ગરમી અને છંક આપનારા પવાહી તમારી પ્રક્રિયા સાથે પ્રતિક્રિયા કરી શકે છે તે ભુલશો નહીં !