

పాసేన్ పలన ఎదురయ్య ప్రమాదాలు

స్టీలు/ప్లాస్టిక్/రబ్బరు గొట్టల వల్ల (హోన్స్) వల్ల ఉత్సుకి కర్కూగారాలలో ప్రమాదాలకు తావు కలదు. వాచి నిర్వహణ స్క్రమంగా ఉండాలి. భద్ర పరచడం, తనిఖీ చేయడం సరగ్గ జరగాలి. లేనిచో ఎదురయ్య కొన్ని ప్రమాదాల గురించి తెలుసుకుండాం!

పై చిత్రంలో ఒక కోరిన్ రైలు రోడ్సు ట్రాంక్ కారుపై గల అలోడింగ్ హోన్ తుప్పు పట్టి తెగిపోయింది. ఈ హోన్ సరియైన పదార్థములో తయారు కాబిడలేదని తెలుస్తోంది. దీని తయారీలో “హేస్టే ఎల్లాయిసి” అనే పదార్థానికి బదులుగా “నగిషీ పట్టిన ఇనుము” దీని వల్ల 25 ఉన్నుల క్లోరిన్ వాతావరణంలోకి విడుదలై, 63 మంది సిఖ్యందికి వైద్య సహాయాన్ని అందించవలని వచ్చింది మరియు పండలాది మందిని సురక్షిత ప్రదేశాలకు తరలించవలని వచ్చి మరియు ఆ రహదారిని మూలికేయవలని వచ్చింది. దిగువ చిత్రంలో ఫాట్జును దిగువుతి చేసుకునే సిలెండర్ హోన్ సరిగ్గా పనిచేయక, అత్యంత ప్రమాదకరమైన గ్యాస్ విడుదలై, ఒక కార్బిక్యూడు దానిని పీటిచ్చి, అస్వస్థతకు గురై, చివరికి ఆస్పత్రిలో మరణించాడు. ఈ హోన్ నిర్మించిన పదార్థముతో తయారు చేసినప్పటికి, కంపెనీ ఇంజెనీర్లు ఆ హోన్ని మార్చమని చెప్పారు. తరువాత పరీక్షలలో హోన్సై అందించిన టేపు ఫాట్జును వాయువుతో రసాయనికి చర్చ జరిపింది. తద్వారా త్వరత గతిన తుప్పు పట్టి హోన్ పాడవడానికి కారణమైనది.

కార్కూగారాలలో ఈ హోన్లు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం, ఉత్సుకి యంత భాగాలకు హోని కల్గించడం, ఉత్సుకి పదార్థాలను పాడుచేయకపోవడం ప్రమాద భరిత రసాయనాలను బిలికిపోవడం మొదలగునవి. ఏమైనా రిపోర్టు చేయబడినవి హోన్ లోపల ఘనపదార్థము అస్థపదితే, ఆ హోన్లో ఆ పైపు పీడన శక్తికి సమానంగా పీడనం పెరుగుతుంది. ఆ ఘనపదార్థం విరిగి విడుదలైతే అది తూటావలే వెదజల్లి తీవ్ర సష్టం కలిగిస్తుంది. లేదా “హోన్” బలహీనంగా ఉంటే, లేదా పాడపోతే అది పగిలిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది.

మీకు తెలుసా ?

- “హోన్” లను తరచుగా ఒక దానితో ఒక దానిని కలుపుతూ, విడదిస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రక్రియలో లోపాలు జిరగడానికి ఆస్వార్థం ఉంది.
- “హోన్”లను సరిగ్గా పాడవడం లేదా భద్రపరచకపోవడం, అవి పనిచేయకపోవడానికి కారణం.
- తరచుగా హోన్లు మరలచి ఉపయోగించుట వలన తొందరగా పాడయ్య పరిస్థితి ఉంటుంది.
- సక్రమ పద్ధతిలో హోన్లను భద్రపరచడం, పసులకు వినియోగించడం కూడా అవి కలుచితం కావడానికి దారితీస్తుంది.
- ప్లాస్టిక్ పదార్థంతో తయారు చేయబడిన హోన్లు తుప్పు పట్టపు, అయితే అవి రసాయనం పీల్చుకుంటాయి. ఈ హోన్ లోపలి లేవనం కొన్నాళ్ళకు పాడపోయి, బయట ఇనుప తొడుగు తుప్పు పట్టి బలహీనపడుతుంది.
- సరియైన పదార్థంతో హోన్లు తయారు చేయక, గుర్తింపు పట్టి సక్రమంగా లేకపోవడం అంటే తయారుచేయబడ్డ పదార్థము పేరు తప్పగా ముద్దించడం వలన సంఘటనలు జరిగినవి.

మీరు ఏమి చేయాలంటే?

- హోన్లను వాడే మందుగా నిశితంగా పరీక్షించి వాడండి.
- ఏమైనా లీకులు గానీ, పగుళ్ళు గానీ ఉన్నవేమో అని గమనించండి. మెటల్ హోన్లను తుప్పు పడితే తక్కుం మార్చుంది.
- మీరు పరీక్షిస్తున్నప్పుడు ఉపరితలభాగం అంతా సష్టంగా ఉన్నదా! లేదా గమనించండి. దానిపై మరకలు/ఉంటే అంతర్కూగాలలోని లోపాలను గుర్తించుటకు వీలుకాదని మరవకండి!
- ✓ హోన్ లోపలి భాగంలో కూడా గమనించండి! ఏమైనా అస్థంకులు కలవేమోనని!
- ✓ సీల్సు, గాస్పైట్ లేదా ‘J’ రింగులు పరీక్షించండి - ఏమైనా లోపాలకలవేమోనని!
- ✓ హోన్లను కలిపే కనెక్టర్లు పాడునవేమో గమనించండి.
- మీ కర్కూగారపు మరమ్ముతు నిర్వహణ సమయపాలన పట్టిక అనుసరించి హోన్లను మార్చుంది.
- మీ కర్కూగారపు అవసరములను బట్టి హోన్ల తయారీ ఉన్నది లేనిది సరిచూసుకోండి.
- హోన్ల యొక్క నిర్వాహనానికి ఉపయోగించిన పదార్థము, దాని పీడన శక్తి సరిగ్గా ఉన్నది లేనిది గమనించండి.
- హోన్లను కలిపేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.పాడవైన బఱైన హోన్లు ప్రమాదాలను కలిగించ గలవు.
- హోన్లను క్రమ పద్ధతిలో శుఫ్రపరచి, సరియైన పద్ధతిలో భద్రపరిస్తే పాడవడానికి అవకాశము ఉండదు.
- హోన్లపై వాహనలు నడవకుండా జాగ్రత్తగా తీసుకోండి!

సలిట్రెను హాసేను వినియోగించండి! అట తుఫ్ఫంగా మంచి పనిచేసే స్టీలులో ఉన్నదా లేదా పల్కించండి!

