

હોટ વર્કના જોખમો !

ઓગસ્ટ ૨૦૧૨



કોન્ટ્રાક્ટરનો વેલ્ડર અને ફોર્મેન, વાતાવરણીય દબાણવાળી પોલીવીનાઈલ ફ્લોરાઇઝની ઘણી દ્વારા ભરેલી ટાંકીની ઉપર રહેલા એજાટેટરના સપોર્ટના મરમ્મતનું કામ કરી રહ્યા હતા. ટાંકીના ઉપરના ભાગમાં વીનાઈલ ફ્લોરાઇઝનું જીવલનશીલ વેપર કોન્સેન્ટેશન મોજૂદ હતું. ઘડાકાથી વેલ્ડરનું મુત્યુ થયું, ફોર્મેનને ઈજા થઈ અને ટાંકીનો ઉપરનો મોટા ભાગનો ભાગ છુટો પડી ગયો, જેનાથી એજાટેટર ટાંકીની અંદર લટકી ગયું. અમેરીકન રસાયણ સુરક્ષા બોર્ડ (સીએસબી) એ આ અક્સમાતની તપાસ કરી અને શોધી કાઢ્યું કે પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલી વીનાઈલ ફ્લોરાઇઝની ટાંકીમાંથી વીનાઈલ ફ્લોરાઇઝની વેપર લીક થઈને આ ટાંકીમાં ગઈ જેની નોંધ લેવાઈ નહીં અને જ્યારે વેલ્ડર કામ કરી રહ્યો હતો ત્યારે તે સળગી.

સીએસબીએ અહેવાલમાં એ નોંધ્યું કે, ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦માં તેમણે હોટ વર્ક સુરક્ષા પત્રિકા બહાર પાડી હતી જેમાં આવી સમાનતા ધરાવતા ૧૧ જેટલાં જીવલેણ અક્સમાતના અહેવાલ આપ્યા હતા. આ બધા જ અક્સમાતોનો અહેવાલ સુરક્ષા વીરીયો સાથે જેમાં આ કેવી રીતે બચ્યું તે દર્શાવેલ હતું તે પ્રકાશિત કર્યો હતો. જે www.gsb.gov ઉપર ઉપલબ્ધ છે. થોડાક અઠવાડિયા પછી, મે ૨૦૧૨માં, એક બીજા જીવલેણ હોટવર્કના અક્સમાત માટે સીએસબીએ ટુકડી અલ ડોરાડો, ફાન્સમાં મોકલી હતી.

શું તમો જાણો છો ?

- હોટ વર્કએ એવી કામગીરી છે કે જે જીવલનશીલ મટીરીયલ હાજર હોય તો તેના માટે અનિસ્યોત બની શકે છે, અને જે જીવલનશીલ પદાર્થ ન હોય તો આગ થવા માટે સીધું જોખમ બની શકે છે.
- મોટાભાગનાં ટેશોમાં સુરક્ષિત હોટવર્ક માટે પરમીટ ની જરૂરીયાત માટેના કાયદા છે.
- હોટવર્ક ના કેટલાંક ઉદાહરણો આ પ્રમાણે છે; વેલ્ડીંગ, સોલ્ડરીંગ, મેટલ કટીંગ, બ્લેકીંગ, ચાઈનીંગ, ક્રીલીંગ
- ધણા ભેવા ચુપો છે જેમણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સ્ટાર્ટ બનાવ્યા છે, જેમ કે રાષ્ટ્રીય અનિન પ્રતિરક્ષણ એસોશીએશન (NFPA), અમેરીકન વેલ્ડીંગ સોસાયટી, અમેરીકન પેટોલીયમ ઇન્સ્ટીટ્યુટ (API) અને બીજા ચુપો, જેમણે સુરક્ષિત હોટ વર્કની પદ્ધતિ વર્ણવી છે.
- જો તમારું કામ હોટ વર્ક પરમીટ ઈસ્યુ કરવાનું હોય, તો તમારે તમારી પ્લાન્ટની જરૂરીયાત અને પદ્ધતિ પ્રમાણે, હોટ વર્ક પરમીટ ઈસ્યુ કરતાં પહેલાં પુરતી તાલીમ લેવી જોઈએ.
- ધણાં હોટવર્ક ના અક્સમાતો જીવલનશીલ પદાર્થ ની અપેક્ષિત હાજરી ન જાણવાથી થયા છે. જ્યાં કામ ચાલતું હોય ત્યાં અથવા સાધનમાં જીવલનશીલ વેપર એવી જગ્યાએથી આવતી હોય છે જેની ધારણા કરવામાં ન આવી હોય.
- વેસેલ કે સાધનની અંદરના વાતાવરણમાં અથવા કામકરવાના વિસ્તારનાં વાતાવરણમાં જીવલનશીલ વેપરની અપુરતી દેખરેખ પણ હોટવર્કનાં અક્સમાતમાં ધણી વખત કારણભૂત હોય છે

તમો શું જરૂરી શકો ?

- તમારા પ્લાન્ટમાં સુરક્ષિત હોટ વર્ક પરમીટની જરૂરીયાત અને તેની પદ્ધતિ વિશે સમજો.
- તમારી પ્રક્રિયાના જોખમો વિશે અવગત રહો. સુરક્ષિત હોટ વર્ક પરમીટ માટે કામ કરવાનો વિસ્તાર કેવી રીતે તેયાર કરવો પડે તે જાણો અને ખાત્રી કરો કે કામ કરતા પહેલાં તે થઈ ગયું છે.
- તણાખો અને ગરમી કેટલી દૂરથી આવી શકે છે તે વિચારો. જો કામ કરવાની પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર થાય તો તે માટે તેયાર રહો.
- ખાત્રી કરો કે હોટ વર્ક માટે જરૂરી બધી જ કામગીરીઓ ને ખરેખર કરવામાં આવી છે. (દા.ત. જીવલનશીલ વેપરનું મોનીટરીંગ, પર્લાંગ જાળવી રાખવું, વિ.)
- જો તમે હોટ વર્ક કરો તો, ખાત્રી કરો કે આ ચોક્કસ કામ સુરક્ષિત કરવા માટે જરૂરી બધી જ વસ્તુની જરૂરીયાત વિશે તમે સમજ લીધું છો અને સુરક્ષાની બધી જરૂરીયાતનું તમે પાલન કરો છો.

અગાઉ હોટ વર્ક અક્સમાત જે ૨૦૦૬માં થયો હતો. જેમાં ઓર્ધીલ ટેન્કની ઉપરની પ્લેટ ઉછળીને નીચે પડી હતી અને આ વિશે તપાસનો અહેવાલ સીએસબી એ ૨૦૦૭માં રજુ કર્યો હતો.→



આપણે જરૂરી જ અક્સમાતો ફરીથી કેમ થવા દઈએ છીએ ?