

నీటి వంపు పేలగలదా?

August 2013



అఱువు, నీటి వంపు పేలగలదు. అనే వెప్పుతీ. డానిని విపరించడానికి ఈ శికాన్! ఈ వితరంలో నూపహడిన సంద్రేఖ్యాగ్గల్ వంపులు నీటి వంపులన్నీ ప్రేరాయి. ఈ పేశుభ్యుకు కారణం కలుషించున్న నీరు కాదు, లేదా వంపులలో ఉంచకుడని రసాయనిక వరదార్థాలు ఉండడం వలన ఇరిచిన రసాయనిక చర్యలులకాదు. స్వస్థంగా చెప్పాగుంటే ఇంచువంటి పేశుభ్యు కుద్ద ఊలు కలిగిన వంపులలో బాయిలర్కు కలిగిన వంపులు, కండెన్సేట్ వంపులు, డైమోఫైల్జ్ వాటర్ వంపులలో సంభవించాయి.

ఈ పేశుభ్యు ఎలా సంభవించాయి? ఈ వంపులకు సెక్షన్ నుండి డిస్ట్రిబ్యూట్ వాల్వులు కల్గి ఉంచి, వయస్కులుక్కును నముయిము ఇవరీట్ చేయబడినది (దీని వాడింగు వంపు) వంపు ద్వారా నీరు ప్రవాహించడానికి అస్ట్రారం లేకపోవడంతో వంపులోనే ఉండిపోయి వంపు చేయడానికి గల కట్టి, ఉష్టంగా మారింది. ఎప్పుడైకే నీరు వేడిక్కి, అది వ్యక్తిగతి చేయాలని వంపులో పెంచింది. ఈ పీడనము లాని వంపు వనియేలుకు, బాయిలర్కు వంపు సీలు పోయి, లేదా ప్రైప్ కేసింగ్ పేలిపోయి ఉంచుంది ఈ తరస్తి పేశుభ్యు గణియుచైన వ్యక్తిగతి కలిగించడంకోపాటు, వంపులో పీడనశక్తి ద్వారా గాయాలుకూడా కల్గించగలదు. అయితే వంపులో ఉన్నానీ యొక్క ఛిట్టీగ్రహ బాయిలింగ్ పాయింట్ కన్నా ఎక్కువ అయితే, తర్వాత వంపు పేశిన పక్కంలో మరింత ప్రమాదం ఇరగవ్వు లేదా భారీ పేశులు సంభవించవచ్చు. ఇందుకు కారణం వేడిగా ఉన్న నీరు మరింత ఎక్కువగా వ్యక్తిగం చెందకం. (బాయిలింగ్ లిక్ష్మీ ఎక్స్ప్రెసింగ్ బ్లేవ్ . Bleve) డాని శీర్షక మరియు న్యూము బాయిలర్ పేశినంత ఉండుదు.

ఇంచువంటి పేశుభ్యు వి ట్రప వాడ్చుకుట్టేనా న్యూము, డిస్ట్రిబ్యూట్ వాల్వులు కల్గి ఇవరీట్ చేసినా ఇరగవ్వు. ఒక్క నీటివలనే ఇంత ప్రమాదానికి అస్ట్రారం ఉంటే అదే ఔగులనశీలన రసాయనం వంపుకో ఉంటే మరింత భారీ ప్రమాదం సంభవించవచ్చు. పేశులు ద్వారా ఆ రసాయనం బయలికి వ్యక్తించి, అగ్ని ప్రమాదము ఇరుగును. అదే విషపురూప రసాయనమున్ని వంపు పేశిన పక్కంలో ఎక్కువ మంది గాయాలకు డారి కిస్సుంది.

మీరు ఏమి చేయాలి?

→ విట్టెనా వంపును స్టోర్ చేసే ముందుగా, డాని వాల్వులన్నీయి పరీక్షించండి, వధార్థం ప్రమాదానికి పేశుగా వాల్వులు తెరిచి ఉన్నాయని నిర్మారించుకోండి. ఇతర వాల్వులను, ట్రైన్లను, వెంట్లలను మూడి చేయండి.

→ మీరు విట్టెనా వంపును దూరం నుండి అన్ చేస్తుంటే, వంపు అన్ని విధాలగా ఇవరేషన్కు సిద్ధంగా ఉన్నది లేనిది గమనించండి. విట్టెనా అనుమానం ఉంటే వెంటనే వంపువద్దకు వెళ్లి పరీక్ష చేసి, లేదా ఎపరిట్టెనా వంపి చెక్ చేయించండి

→ మీ ప్లాంటు ఇవరేషన్ ప్రోఫైల్స్‌గానీ, చెక్‌రిష్యులలో గాని వంపు ఇవరేషన్లో వాల్వుల ఇవరేషన్లోను కీసుకోవలసిన నియమానాలను పొందువరచండి.

→ కొన్న వంపులు ఇతిహాసికగా స్టోర్ అనుకూలు. - కూడా ప్రారంభ ప్రోసెస్ కంట్రోల్ కంప్యూటర్ ద్వారాగానీ, రెవేర్ ఐప్ప్రెస్మంట్ ద్వారాగానీ ట్రోయంక నిండితే - శాఖి చేసే వర్గ సరుగుతుంది. అన్ని వాల్వులు నరిట్యాన పొడివ్నెలో ఉన్నాయి మానకోండి! పీటిని ఇవరీట్ చేసే ముందు మరియు న్యూము చేపట్టినపుడు

→ కొన్న వంపులకు అవి జ్ఞాక్ చేయబడితే, ఆవరీట్ కానీ విధంగా న్యూమున్ని ఇంచుకొన్నాయి. ఉడా తప్పు ప్రమాదము ఎక్కువ వేడి లేదా భిర్కెన్డినాన్ని మానించే ఇంచుకొన్నాయి. ఈ భిర్కెన్ పరికలూలు తప్పుకుండా వెక్ చేయండి మరియు పరీక్షించండి.

అక్టోబర్ 2002 ప్రోసెస్ స్టోర్ బికాన్ ఇటువంటి సంఘటననే ఉదహరించింది.

బ్లేవ్ అయిన వంపును వాడుక లోకి తీసుకురాకండి!

AIChE © 2013. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for the purpose of resale by anyone other than CCPS is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.