



This issue sponsored by

www.iomosaic.com

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx

Messages for Manufacturing Personnel

پرانے پروس ایکو پھنٹ اور عارتی ڈھانچہ

مئ 2018

پرانے پروس ایکو پہنٹ، فیسیلیٹر اور عارتی ڈھانچے پروس انڈسٹری میں سیفٹی کے عادثات کا سبب ہوتے ہیں۔ 2010 میں واشکٹن (1) کے کی ایک ریاست میں واقع آئل ریفائٹری میں ایک خطرناک دھاکہ ہوا یا لیک ہیٹ اسلیجیٹر کا شیل تباہ کن طور سے قبل ہوا اور سائٹ اور سائٹری میں ایک خطرناک دھاکہ ہوا یا لیک ہیٹ اسلیم اور سے استعال میں تھا اور مائٹ میر پر ایکٹر وجن سے براہ راست ہونے کی وجہ سے اس کے کاربن سلیل کے شیل میں ڈراٹریں پر بگی تھیں۔ ریفائٹری کی تعمیر کے وقت فیلئر کے عمل اور وجہات (مائٹ میر پر پائیڈروجن کا جلہ) ممکل طور پر شہیں جھے جا سکے، اور نہ ہی شیل کی آخری اسلیم جو کہ علی اور بھی شیل کی آخری اسلیم جو کہ اور نہ ہی شیل کی آخری اسلیم جو کہ اور نہی شیل کی آخری اسلیم جو کہ کارال پہلے ہوئی تھی، میں ڈراٹروں کا پہتہ جل سرکا



ایک اور واقعے میں ایک دھات بنانے والے پلاٹ کی چمت رہداری میں گر گئی اور پروس ایکو پہنٹ کو شدید نقصان کا باعث بنی۔ نوش قسمتی سے کوئی انجری نہیں ہوئی۔ ایکو پہنٹ سے لگتی بھاپ کئو سے بیا عیث بھاپ کنوٹس ہوئے بیم ہوئی۔ ایکو پہنٹ سے لگتی بھاپ کئوٹس ہوئے بیم کوزنگ آلود کرتی رہی ۔ آخر کار ایک موسم سرما میں شدید برف باری سے چھت گر گئی۔ پلانٹ پر کسی گو بھی یہ ذمہ داری نہیں سونہی گئی تھی کہ عمارات کے بنیادی دھائے کی ساخت کو قائم رکھے۔ آپیٹرز نے روز مرہ کے کاموں میں پروس ایکو پہنٹ کے علاوہ کسی چیز پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اس عادثے سے تمام سولیات اور بنیادی عماراتی ڈھانچے کی دیکھ بھال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ایکو پہنٹ پروس تھیم کلز سے براہ راست تعلق میں نہ بھی ہو







رائے ایکو چھنٹ کی مثالیں: 2۔ سایلو 3۔ سیریش ایکو چھنٹ 4۔ ایک رومیز مینک گاڑی

آپ کیا کرسکتے ہیں؟

- پیتان دہانی کریں کہ تمام فسیلیٹیزاورایکو پیمنٹ سیف اور مخصوص آپیئنگ لمٹ میں
 کام کررہے ہیں۔
- بیت آپریٹنگ لیمٹ سے انخراف کی صورت میں مینجمنٹ کورپورٹ کریں ماکہ سختیکی ماہر ایکوئیمنٹ پر اس کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لے سکیں۔
- منه پلانٹ اور قبیلیٹی کے روز مرہ معائنہ میں غیر معمولی عالات اور ایکو پیمنٹ کے خراب ہونے کی علامات پر نظر رحمیں ۔
- جب پلانٹ سے گزریں تواپی ذمہ داری کے اریا کے باہر بھی دیکھیں۔ مثلاً لوڈنگ ریکس، ریل کی پڑری، پائپ برائج کی سپورٹ، عارات کا تعمیراتی سٹیل، اور دوسرے بنیادی ڈھائجے جو کہ روز مرہ معائنے میں نظر انداز ہوسکتے ہیں، کا معائنہ کریں۔
 - 💸 کوئی بھی خدشہ ہونے کی صورت میں اپنے سپروائزریا فورمین کو مطلع کریں۔

کیاآپ مانتے ہیں؟

- -پروس ایکو پیمنٹ، فسیلیٹیز اور بنیادی ڈھانچے کی عمر، عالات اور پائیداری پر اثر انداز ،ونی ہے۔
- نار مل آپریڈنگ کنڈیشنز سے زیادہ عرصہ تک براہ راست رہنا، اور کبھی کبھار خرابی جو)، ایکو تومنٹ کو خراب کر سکتا ہے ، جو کہ فیلیرء کے مواقعے بڑھا سکتا ہے۔
 - بے شار پلانٹس ایسے ریٹس اور عالات پر چل رہے ہیں جوابتدائی تعمیر کے وقت افذیذ کئے گئے تھے۔
- پرانا ہونے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی فسیلیٹی یاایکو پہنٹ کتنا عمر رسیدہ ہے۔ اس سے مرادیہ کہ اس کو کتنا بخوبی آمریٹ اور مینئین کیاگیا ہے۔ عمر رسیدگی صرف تبدیلی کا عمل ہے اور یہ فسیلیٹی میں موبود تمام ورکرزکی مسلسل باخبری اورنگرانی مالگا ہے۔

پرانے ایکو پہنٹ کوزیادہ دھیان کی ضرورت ہوتی ہے

[®]AIChE 2018. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.

Translated by: Sara Sultan & Usman Butt (Fatima Fertilizers Company Ltd.)