



మరుకుగా లేని నియంత్రణ వ్యవస్థ - ఒక పొచ్చరిక

అక్టోబర్ 2019

మీ ప్రోసెస్ ఉష్టోగ్రత సెట పాయింట్ అపరేటింగ్ పరిమాణము దాటింది. అందుబాటులో ఉన్న శీతలీకరణ సామర్థ్యం సరిపోయింది, కానీ ప్రోసెస్ ను అపరేటింగ్ పరిమాణమునకు తెచ్చుటకు నియంత్రణ వ్యవస్థ నెమ్ముదిగా వని చేసింది. చివరిగా నియంత్రణ వ్యవస్థ పనిచేసి, ఉష్టోగ్రతను సెట పాయింట్కు తీసుకువచ్చింది.

ఆది సహజమా? అలా కాదు. సరిగ్గా డిజైన్ చేయబడిన కంట్రోల్ లూప్స్, టూన్స్ చేయబడిన మరియు నిర్వహించబడి, వక్కగా అపరేట్ అయి చిన్న చిన్న ప్రోసెస్ మార్పులకు వాల్వులను మారుస్తా, కూలెంట్, ఉష్టోగ్రత, ఫీడ్స్ ను మరియు ఇతర ప్రోసెస్ మార్పులను నిర్వహిస్తాయి.

ఇది, ఇలా ఎందుకు జరిగింది? దీని అర్థం ఏమిటి? సరియైన కారణాలు ఏమి.



- కంట్రోల్ వాల్వు నిలిచిపోయి ఉండవచ్చు. ఉదా: ద్రావణములో ఉన్న తుప్పు మరియు ఘన పదార్థములు పేరుకుపోవడము.
- కంట్రోల్ వాల్వులోనికి గాలి వెళ్లి వచ్చే మార్గములో ఆడ్డంకి ఏర్పడి ఉండవచ్చు. సెన్సర్లు తప్పగా భౌక్ అయి ఉండవచ్చు.
- కంట్రోల్ లూప్ టూన్స్ నియంత్రించి సంపూర్ణగా జరిగి ఉండకపోవచ్చు. ఆ ప్రోసెస్కు సరిపడనంతగా లేకపోయి ఉండవచ్చు మరియు మరొకసారి సమీక్షించవలసిన అవసరం ఉంది.

మీకు తెలుసా?

- చిన్న కంట్రోలు సమస్యలు కూడా క్యాలిటీని దెబ్బుత్తాయి, వాటిని ప్రమాదానికి ముందు వచ్చే పొచ్చరికలుగా, సిస్టమ్ చెడిపోయిందని గ్రహించాలి.
- కంట్రోల్ లూప్లోని ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ పాడ్రైపోయి ఉండవచ్చు - అది సెన్సర్, లాజిక్, లేదా కంట్రోల్ డిషైన్ కావచ్చు. ఈ మాడింబీని చెక్ చెయ్యండి.
- కంట్రోల్ సిస్టమ్ సమస్య చాలా అధికగా ఎదురయ్యే ఘటన. ఒకొక్కసారి దానంతట అదే సరియైనా, తర్వాత మరలా పెద్ద ప్రభావాన్ని కలిగించే సమస్యగా ఉధ్వమించవచ్చను. యాధృచ్ఛికంగా జరిగే సంఘటనలు భద్రతా అపరేటింగ్ లిమిట్లను పాటించవు.
- చాలా కంట్రోల్ లూప్లలో లోపాలు ఉంపే, అది అత్యంత ప్రమాదానికి దారి తీయగలదు. ఈ రోజు ఈ ప్రవర్తనే రేపు పెద్ద ఫెలుల్చుర్చగా మారుతుంది.

మీరు ఏమి చెయ్యాలి?

- ఏదైనా సిస్టమ్ సరిగ్గా పనిచేయకపోతే, ఇతరులను అడగండి. అదే పరిస్థితిని వారు గమనించారా అని. తద్వారా ఇది తరచుగా వచ్చే ప్రమాదం అయితే తెలుస్తుంది.
- పిష్ట్ లాగ్లో సమస్యను పూర్తి వివరాలతో పొందు పరచడం వలన ఇతరులను పొచ్చరించడం జరుగుతుంది.
- ఒక చిన్న కారణంగా వాల్వు పనిచేసి ఉండకపోవచ్చు. తగిన సమయమును వెచ్చించి, సాధ్యమైన సమస్యను గుర్తించండి. (ఉదా:- ఎయిర్ బైన్ లైన్ లీక్ అగుట లేదా చల్లబరిచే వ్యవస్థలో సమస్య)
- ఇంకనూ సమస్య ఉన్నట్లయితే వ్యవస్థను తనిట్టి చేయుటకు వర్క్ ఆర్టర్ ప్రాయంది. కంట్రోల్ వాల్వ్ కాకుండా కంట్రోల్ లూప్లో ఉన్న ఏ భాగములోనైనా లోపము ఉండవచ్చు.

నియంత్రణ వ్యవస్థ మనకి సంకేతాలనిస్తాయి - పెను ప్రమాదానికి దారి తియ్యక ముందే సరిచెయ్యండి