

ప్రోసెన్స్ ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో అంతరాయాలు : ప్రోసెన్స్ భద్రతకు ముఖ్యగా మారగలవ.

జూలై 2020



ప్రేలుడు సంఘటనపై రికార్డు చేయబడిన US CSB యానిమేషన్ వీడియో (CSB REPORT NO. 2003-01-I-MS)

అక్టోబర్ 13, 2002లో సంభవించిన ప్రేలుడు పెద్ద మొత్తంలో శిథిలాలు ఆ ప్రదేశం అంతటా పడ్డాయి. కొన్ని క్రూడ్ అయిల్ ట్యూంకుల వద్ద పడ్డాయి. ముగ్గురికి గాయాలైనాయి, అదృష్టప్రశాశ్వత్తా ఎవ్వరూ మరణించలేదు.

ఒక మాన్యవర్ బ్లాక్ వాల్యు గుండా స్టీమ్ విడుదల జరిగింది, ఒక వాక్యమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాలమ్ నందు ముడి మోనో నైట్రోటోలిన్సు వేడి చేస్తున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. కాలమ్ను ఐసోలేట్ చేసారని భావించారు. ఈ కాలమ్ నందు 1,200 గ్యాలన్లు (4.5 m^3) MNT, శక్తివంతమైన, రియక్షన్ కాలమ్ వాక్యమ్ ఉండి దానిని వేడి చేయడం వలన విక్రూతంగా విచ్చిన్నం చెందగలదు. ఈ విచ్చిన్నం చర్య పదార్థము ఉండి దానిని వేడి చేయడం వలన విక్రూతంగా విచ్చిన్నం చెందగలదు. ఈ విచ్చిన్నం చర్య కొన్ని రోజులు జరిగి, రన్ అనే చర్య జరిగి, ప్రేలుడు సంభవించింది. ప్రేలుడు ద్వారా వెలువడిన శిథిలాలు స్టోరేజ్ ట్యూంక్లో మంటలను రేపి ఆ ప్రదేశము లోపల బయట కూడా చిన్న అగ్ని ప్రమాదకు దారితీసాయి.

తక్కువ డిమాండ్ ఉన్న పదార్థము తయారీకి ఆలస్యంగా స్టోర్ ఆఫ్ కానీ MNT కాలమ్ తక్కువ డిమాండ్ ఉన్న పదార్థము తయారీకి ఆలస్యంగా స్టోర్ ఆఫ్ కానీ MNT కాలమ్ మొత్తం రెఫ్లక్స్ లో ఉంచబడింది, ప్లాంట్ మొత్తం షట్డోన్ పూర్తి అయ్యేవరకు. వేరాక చోట మొత్తం రెఫ్లక్స్ లో ఉంచబడింది, ప్లాంట్ మొత్తం షట్డోన్ పూర్తి అయ్యేవరకు. వేరాక చోట సంభవించిన అగ్ని ప్రమాదము వలన అపరేటర్లు అగ్ని కాలమ్ను సంబంధించిన ఉప్పొన్ని పెంచే చర్యలు ఆపు చేసారు, అందులో MNT తో సహా, దీనిని మాన్యవర్ ట్రైమ్ బ్లాక్ వాల్యు, కంట్రోల్ వాల్యు ద్వారా చేసారు. అయితే, MNT కాలమ్ వాల్యు లీక్ ఉంది, తద్వారా MNT కాలమ్లో గల పదార్థము ఉప్పొన్ని తగ్గక పోగా పెరిగిపోయింది. క్రమంగా ఆ ఉప్పొన్ని 8 రోజులలో 450°F (232°C) చేరింది. అలారమ్స్ లేవు, మరియు అపరేటర్లు స్వయంగా వెళ్లి కాలమ్ ఉప్పొన్ని, కంట్రోల్ సిస్టమ్సును పరిశీలించిన దాఖలాలు లేవు.

ప్లాంట్ “షట్డోన్” లో ఉన్న కూడా రసాయనాలతో నిండి ఉన్న అన్ని యంత్రాలపై దృష్టి పెట్టండి.

మీకు తెలుసా?

- కొన్ని రసాయనాలు, ముఖ్యంగా వాడిని వేడి చేసినప్పుడు విచ్చిన్నం చెందుతాయి, తద్వారా అధిక ఉప్పొన్ని ఏర్పడి, ప్రేలుడు సంభవిస్తాయి.
- రసాయనిక చర్యలు నిరంతరంగా, నెమ్మిదిగా జరుగుతూనే ఉంటాయి, తక్కువ ఉప్పొన్ని వద్ద ఉన్న కూడా చర్యలు జరిగి, విచ్చిన్నం జరిగే పరిస్థితి కొంత సమయంలో చేరిపోతాయి.
- రసాయనిక చర్యలు కొన్ని సందర్భాలలో అనుకోకుండా ఊహించని రీతిలో జరగకపోవచ్చును. ఉదా:- డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాలమ్ నందు లేదా స్టోరేజ్ ట్యూంకుల నందు.
- షట్డోన్ల నందు పరధ్యాన్నంగా ఉంటారు, సిబ్బంది వివిధ రకాల పనులను, వివిధ ప్రదేశాలలో చేస్తూ ఉంటారు.
- అనుసరించవలసిన పద్ధతులు సరిగా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, లేదా సాధారణంగా అనుసరించే విధానంలో కాకుండా తాత్కాలికంగా ఐడిలింగ్ చేయడం, షట్డోన్ చెయ్యడం చేస్తారు, కానీ కొన్ని రసాయనిక చర్యలు జరుగుతూనే ఉంటాయి.

మీరు ఏమి చెయ్యాలి?

- ఏ యంత్రాన్ని అయినా షట్డోన్ చేసే ప్రక్రియలో ఖచ్చితమైన ఐసోలేషన్ విధానాన్ని పాటించండి.
- షట్డోన్ లేదా తాత్కాలిక అపరేషన్స్ చేసేటప్పుడు తరచుగా ప్రోసెన్స్ పేరామీటర్లను అలారమ్సును గమనించండి.
- రసాయనాలు ఏదైనా యంత్రంలో మిగిలిపోతే, వాడిని భద్రతా ప్రమాణాలకు లోపి భద్రపరచాలి, ఆ ప్రమాణాలు దాటామంటే సరియైన చర్యలు గైకాని, సూపర్వైజర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలి.
- మీరు ఏదైనా బ్లాక్ వాల్యు లీక్ కును గమనించినట్లయితే, వెంటనే రిపేరు లేదా మార్గుదం చేయించండి. ఫో కంట్రోల్ వాల్యులు, బ్లాక్ వాల్యులా పని చేస్తాయని ఆశించకండి.