

Messages au personnel de l'Exploitation www.aiche.org/ccps/process-safety-beacon



Ce bulletin est commandité par




On the safe side.

www.dekra-process-safety.fr/

Les décharges statiques sont des sources d'inflammation fréquentes

Février 2021



Opération de remplissage du conteneur IBC avant l'incendie

Une compagnie américaine a subi des incendies à deux de ses établissements à environ 100 jours d'intervalle. Les deux incendies ont été causés par des étincelles statiques enflammant des liquides et des vapeurs inflammables.

Le 17 juillet 2007, du naphta VM&P inflammable était en cours de transfert à partir d'un camion-citerne vers un réservoir vertical hors terre d'une capacité de 15,000 gallons (57 m³). Après que le superviseur du parc de stockage a débuté le transfert du dernier compartiment de la citerne du camion, le réservoir a explosé. Des réservoirs supplémentaires ont explosé et d'autres ont été incendiés par la nappe de solvants en feu. La ville voisine a été évacuée et tout le parc de stockage a été détruit. Un employé et un pompier ont été blessés.

Alors que le camion-citerne et le réservoir de stockage étaient mis à la terre (MALT) et que le réservoir était rempli par le fond, la jauge de niveau à flotteur n'était pas continuellement mise à la terre dû au balancement causé par les turbulences dans le réservoir. (Source: CSB Rapport No. 2007-06-I-KS et vidéo)

Le 29 octobre 2007, un opérateur a placé une buse courte sur le boyau de remplissage menant à une tuyère située sur le dessus du conteneur de vrac intermédiaire en métal (IBC) et a suspendu un poids en acier sur la buse pour la maintenir en place. Le robinet a été ouvert pour remplir l'IBC, puis l'opérateur a traversé la pièce. Peu de temps après, il a entendu un son "claquant" et a vu à la fois que le conteneur IBC était enveloppé de flammes et le boyau de remplissage par terre duquel sortait de l'acétate d'éthyle. Le conteneur IBC était mis à la terre mais le débit circulant dans le boyau non-conducteur a généré de la statique et le remplissage par le haut du réservoir a provoqué un excès de vapeurs qui s'est enflammé hors du conteneur IBC par une décharge d'électricité statique entre le conteneur et le poids en acier. (Source: CSB Rapport No. 2008-02-I-IA)

Le saviez-vous?

- L'électricité statique peut enflammer les mélanges air-vapeur à l'intérieur des réservoirs.
- L'écoulement de liquides, de gaz et de solides à travers de tuyaux et de conduits peut générer de l'électricité statique.
- Une étincelle de 0.2 à 0.3 millijoule (mJ) peut enflammer des vapeurs inflammables. Une étincelle statique provenant d'une personne peut avoir 100 fois cette énergie.
- Généralement, de l'électricité statique doit s'accumuler sur un conducteur n'étant pas mis à la terre (habituellement du métal)
 comme la jauge de niveau ou le poids en acier.
- Il existe plusieurs façons de réduire l'électricité statique :
 - Mettez à la terre et reliez à la masse tout équipement manipulant des liquides inflammables ou combustibles.
 - Empêchez la chute libre de liquides inflammables dans les récipients.
 - 3. Utilisez des matériaux conducteurs pour toutes les parties du système.
- Les matériaux synthétiques, comme le nylon, peuvent favoriser la génération d'électricité statique; ces matériaux peuvent être utilisés pour des conteneurs souples de vrac intermédiaires (FIBC) ou des éléments filtrants.
- La plupart des vêtements ignifuges (FRC) ont de faibles propriétés de génération d'électricité statique.

Que pouvez-vous faire?

- Mettez à la terre et reliez à la masse tous les conteneurs lors du transfert de matériaux inflammables ou de solides combustibles.
- Pour éviter la formation de mélanges inflammables, de nombreuses compagnies d'exploitation exécutent leurs opérations de remplissage par un remplissage par le bas et/ou par l'utilisation de gaz inertes pour empêcher qu'une atmosphère inflammable se forme à l'intérieur ou à proximité du conteneur.
- Inspectez les câbles et les pinces de mise à la terre dans votre secteur. Pour assurer un bon contact, les pinces devraient être :
 - Propres afin d'assurer un contact intime entre la pince et le récipient,
 - Tranchantes pour pénétrer la peinture ou la rouille sur le récipient, et
 - Assez fortes pour serrer fermement.
- Inspectez les conduits utilisés pour le transport de solides ou de poussières combustibles afin de vérifier que toutes les sections sont mises à la terre ou reliées ensemble.

Générer de l'électricité statique est facile. Le contrôle de l'électricité statique nécessite une diligence supplémentaire.