


2005 공정안전 지침 회고- 교훈사례를 기억하라

2006년 2월

2월 - CUI 보온재 하부 부식



4월 - 과열로 인한 폭발



다음의 자원 번역가들의
협조에 감사드립니다.
이들의 노고로 공정안전
지침이 세계방방 곡곡
에서 읽히게 되었습니다.

5월 - 저장지역 화재



7월 - Piper Alpha oil platform
파손 (1988) - 정비중 Blind 미체결
상태에서 Pump가동에 따른
화재폭발



프랑스어 번역을 담당한
Petromont의 Robert Gauvin;
스페인어 번역을 담당한 the
**United States EPA Office of
Emergency Management의
Vanessa Rodríguez와
Celanese Canada의 Julio
Miranda;**
독일어 번역을 담당한
Basell의 Dieter Schloesser;
브라질 포르투갈어 번역을
담당한 **Petrobras의 Paulo
Haro;**
포르투갈어 번역을 담당한
**Repsol Polímeros의 Helder
Figueira, Nuno Pacheco,
Jorge Santana와 Antonio
Candeias;**
중국어 번역을 담당한
**Kunming Cellulose Fibers
Co., Ltd. 의 Li Yi;**
네덜란드어 번역을 담당한
Nerefco의 Marc Brorens;
북인도어 번역을 담당한
**Cholamandalam MS Risk
Services Ltd.의 Alok Agrwal;**
이탈리아어 번역을 담당한
**Uniqema의 Cesare Mazzini
와 Monia Casana;**
아랍어 번역을 담당한 the
**Kuwait Institute for
Scientific Research의 Salem
Alhajraf;**
헤브라이어 번역을 담당한
**Yigal Riesel와 Shlomit
Magidovich.**

8월 - 하수구에서의 유독가스 반응



11월 - 허리케인 카트리나 -
자연재해 대비 긴급대응



CCPS와 공정안전 지침 위원들은
CCPS 스탭 고문으로 Adrian Sepeda씨의 3년간의 노고에
감사드립니다.

미국화학학회 회원이시거나 CEP 전자판 구독자이시라면 Chemical Engineering Progress (CEP)
web site (<http://www.aiche.org/CEP/>)에서 2005년 3월 이후의 공정안전 지침 과월호를 다운로드
하실 수 있습니다.

AIChE © 2005. 판권 소유. 비상업적이거나 교육적 용도인 경우 전제가 권장됩니다. 재판매를 위한 용도로의 전제는 엄격히
제한됩니다. ccps_beacon@aiiche.org 로나 212-591-7319 로 연락하세요.

공정안전 지침은 아랍어, 중국어, 네덜란드어, 영어, 프랑스어, 독일어, 헤브라이어, 북인도어, 이탈리아어, 포르투갈어, 스페인어와
한국어로 제공됩니다.