

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx

Messages for Manufacturing Personnel

Sponsored by **CCPS Supporters**

2007年6月


プロセス安全文化



1986年1月, スペースシャトルChallenger 打ち上げ時爆発




2003年2月,スペースシャトルColumbia 再突入中分解



1988年7月, 洋上プラットフォーム Piper Alpha 火災と爆発で全滅



1974年6月, Flixborough, England 化学プラント爆発





2005年3月, Texas City, Texas 精油所爆発

大災害は頻繁に起こらないため、人は、悪いことは起こり得ないと思い込み、自 己満足し、安全に関し間違った感覚を持ってしまう。正しい運転方法が(悪いほう に)妥協されやすい。重要な保護システムや手順が維持されなかったり、起こり 得る結果を正しく理解しないまま変更されることもあり得る。重大事故を防ぐには、 危険な行為により現実に起こり得る惨事に絶えず注意を払うことが必要である。

あなたにできること

- プラント内の取扱物質やプロセスの危険性に対し不断の注意を払うこと。
- 「ニアミス(ヒヤリハット)」事例を認識し、(事態が)悪い方向に向かう可能性があったことを思い出すこと。
- Beaconで報告されたようなほかの設備での事故例を使い、自分のプラントで同様な問題が起こる可能性を 考えること。
- •常に、安全な操業範囲と確立された運転方法の範囲で運転すること。これが出来ないときは直ちに監督者 に報告すること。
- 確立された手順の変更を許可するには、徹底したリスク評価と博識な専門家の許可を含め、承認された手 続きをとること。

安全文化は皆でつくるもの!

AIChE © 2007. 不許複製. 非営利的な教育目的のための複写は奨励する。ただし、再販目的のための複写は、CCPS以外のいかなる者に対し ても禁止する。 コンタクト先: ccps_beacon@aiche.org or 212-591-7319