

હોઅ ટેપને સાદી ટેપથી રીપેર કરતાં લાગેલી આગ !

જુલાઈ - ૨૦૦૭



દરીયાની વચ્ચે આવેલા ઓઇલ પ્લેટફોર્મ ઉપર કારીગરો, મીથોનેલને એક પોર્ટબલ કેમીકલ ટાન્સપોર્ટ ટેન્કમાંથી હોઝ પાઈપ વડે સ્ટોરેજ ટેન્કમાં ભરી રહ્યા હતા. સ્ટોરેજ ટેન્ક ગ્રેવીટીથી ભરવા માટે જ્યારે ટાન્સપોર્ટ ટેન્કને કેન વડે ઊચકવામાં આવી ત્યારે હોઝ પાઈપમાં રહેલા કાણામાંથી મીથોનેલ બહાર નીકળવા માંડયું. મીથોનેલ ઉપરના ડેકમાં સળગ્યું. પાઈપમાંથી આજુબાજુ ઉદ્દેલા મીથોનેલના છાંટા, હેરફેરની બરોબર નીચે આવેલા કોમ્પ્રેસરના ગરમ એકસોઝટ્થી સળગ્યાં. કુનો એક વ્યક્તિ ટાન્સપોર્ટ ટેન્કનો વાલ્વ બંધ કરવા ગયો, પણ સાઈટ ગ્લાસ તૂટી જતાં આગમાં વધારો થયો. બીજુ બે કેમીકલ ટાન્સપોર્ટ ટેન્કોના રીલીફ વાલ્વ ચાલુ થઈ જતાં આગ ખૂબ ફેલાઈ ગઈ.



૩૦ પાઉન્ડના બાવીસ કેમીકલ અનિશામકો, ૧૨૫ પાઉન્ડના પૈડાવાળા બે અનિશામકો અને ફાયર વૉટર પ્રણાલીને વાપર્યા પછી બંને ડેક પરની આગ કાબુમાં આવી. એક માણસ ખરાબ રીતે (સેકન્ડ ડીગ્રી) દાજ્યો. આગને બુઝાવ્યા પછી, એ જાણવા મળ્યું કે ટેન્ક ભરવાની પ્રક્રિયા પહેલાં ટાન્સપોર્ટ ટેન્કમાંથી સ્ટોરેજ ટેન્કમાં મીથોનેલ ભરવા વાપરેલી પાઈપ ફાટી ગઈ હતી, જેને સાદી ટેપથી સંઘવામાં આવી હતી !

તમો શું કરી શકો ?

- નિષ્ણાત વ્યક્તિ પાસે સુધારાની અનુમતિ લીધા વગર જોખમી રસાયણો માટે વપરાતાં સાધનોમાં હંગામી અથવા અન અધિકૃત સમારકામ ક્યારેય પણ ન કરો.
- સાધનને વાપરતાં પહેલાં હંમેશાં તેને ચકાસો. જો તેમાં કોઈપણ નુકશાની, કાટ લાગેલ હોય કે તેની બરોબર મરમ્મત ન કરવામાં આવેલી હોય કે અન્ય કોઈપણ નુકશાની જણાય તો સાધનને વાપરતાં પહેલાં બદલી નાઓ.
- જવલનશીલ પદાર્થોની હેરફેર તણખો ઉત્પન્ન કરે તેવા સ્ત્રોતથી દૂર રાખો. દા.ત.: કોમ્પ્રેસર.

કાર્ય રાઠ કરતાં પહેલાં તમારાં સાધનો ચકાસો !