

Segurança da Fábrica

Setembro de 2008

Neste aniversário dos ataques terroristas nos Estados Unidos da América em setembro de 2001, nós recordamos que tais ataques ocorreram em muitos outros lugares no mundo, antes e depois dos ataques em Nova Iorque e Washington (por exemplo, o metro de Tóquio; Londres; Madri; Bali, Indonésia; Ahmedabad, Índia; vários ataques na Rússia e muitos incidentes em vários países do Oriente Médio). Há vários países que não tiveram a triste experiência de um ataque terrorista ou atos de sabotagem. A natureza perigosa dos materiais manuseados nas indústrias de processo requer a vigilância de todos para assegurar que nossas instalações estejam seguras, para nossa proteção, de nossos colegas de trabalho e de nossos vizinhos. Se você trabalha numa unidade de processo ou de armazenagem de produtos químicos, você está na melhor posição para observar e avaliar as vulnerabilidades potenciais de segurança de sua instalação. Observe potenciais problemas de segurança no seu local de trabalho e comunique-os a sua gerência para que sejam corrigidos.



O que você pode fazer?

Como você está presente na unidade todos os dias, você tem boas oportunidades de identificar potenciais problemas na segurança. Observe-os e registre-os. Aqui estão alguns exemplos. Você e sua gerência podem facilmente desenvolver uma lista muito mais abrangente:

- Luzes de segurança que não estejam funcionando, ou que sejam inadequadas
- Travas quebradas em portões ou portas em cercas externas da instalação
- Portões soltos, ou portões com vãos largos na sua parte inferior
- Vãos ou buracos em cercas, cercas danificadas, cercas que sejam muito baixas, erosões em terrenos sob as cercas
- Objetos deixados próximos a cercas que poderiam facilitar sua escalada
- Correntes e cadeados inseguros
- Portões, portas, ou janelas das cercanias da instalação esquecidos ou deixados abertos
- Portões ou portas que ficam travados sem estarem completamente fechados

Conheça e siga também os procedimentos de segurança de sua unidade – por exemplo:

- Porte sempre o crachá de identificação em local visível e, se observar alguém sem identificação, comunique imediatamente ao seu supervisor ou à segurança interna.
- Não deixe que outras pessoas utilizem seu cartão de acesso ou cartão de identificação.

Um cadeado utilizado na tela da cerca – não será tão eficaz quanto colocado em torno da barra da cerca com correntes



Um cerca coberta por arbustos e árvores



Carros estacionados próximos a cercas podem servir de auxílio a intrusos para ultrapassá-las



A segurança da fábrica é responsabilidade de todos!