

ధూళికణాల వల్ల సంభవించే పేలుత్సు - శుభ్రతే ఈ ప్రమాదాలకు సరైన సమాధానం

ఆక్షోబర్ - 2014



డిసెంబరు 2010లో పశ్చిమ వర్షినీయూ నగరంలో గల టైటానియమ్ మరియు జర్కోనియమ్ కర్బూగారము సంభవించిన ప్రేషుడు సంఘటనపై ఆగష్టు 2014లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ కెమికల్ స్టేట్ బోర్డు (సి.ఎస్.బి.) అధ్యయనం చేసి రిపోర్టును వెల్లడించింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మరణించగా ఒకరికి గాయాలైనాయి. సంఘటన రిపోర్ట్ వివరాలు సంగ్రహంగా ఇలా ఉన్నాయి.

- జర్కోనియమ్ పొడిని వాడే ప్రక్రియలో ఒక భైండరును వాడుచున్నారు. ఉద్యోగులు దానియందు కొన్ని మెకానికల్ సమస్యలను ప్రేలుడుకు మండు కనుగొన్నారు. ఆ భైండరు యొక్క పెదల్ దాని సైడు గోడలకు తగిలి, పరికరాన్ని పాడుచేస్తున్నాయి. దానికి కొన్ని రిపేర్లు సర్వబాట్లు చేసినపుటికీ, పూర్తిగా సరికాలేదు. ఇంకను కొన్ని మరమత్తులు మిగిలినాయి.
- మెటల్ - మెటల్ రాపిడివల్ భైండరు భైండుకు మరియు భైండరు యొక్క గోడలమధ్య అగ్ని కణాలు జనించి, దానిలో గల జర్కోనియమ్ రసాయనిక చర్యలు జరిపి, మంటలు వ్యాపిచేసాయి.
- ఈ మండుతున్న జర్కోనియమ్ మంటలను వ్యాపిచేసి, వేడివాయువులను జనింపజసింది, ఈ విషయం ఆక్కడ ఉన్న వారు గమనించారు. మండుతున్న జర్కోనియమ్ మూతలు తీసి ఉంచబడిన టైటానియమ్ మరియు జర్కోనియమ్ పైబడి మంటలను మరింతగా వ్యాపిచేసింది.
- మొదటి పేలుడు ధూళికణాల నుంచి వచ్చిన అగ్ని కణాలు ప్రారంభమై, తర్వాత గాలిలో గల ధూళికణాల ద్వారా రెండవ దానికి దారి తీసింది.



నోట్ : స్ట్రోన్షై చూపిన అన్ని చిత్రాలను యు.ఎస్.కెమికల్ స్టేట్ బోర్డు వారు తీసిన పేడియా నుంచి వచ్చినవి. మరిన్ని వివరాలకు <http://www.csb.gov/al-solutions-fatal-dust-explosion/> లైంచించాలి.

మీకు తెలుసునా ?

- సి.ఎస్.బి. వారు తొమ్మిది ప్రమాదకరమైన మందే ధూళికణాల వల్ల సంభవించిన సంఘటనపై అమెరికాలో 2003 నుంచి విచారణ చేశారు. ఈ పేశుత్సు మరియు మంటల వలన మొత్తము 36 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా 128 మందికి గాయాలు అయ్యాయి. ఇందు షదు మెటల్ ధూళి కాగా, మరొక 3 ప్రమాదాలు అడే కర్బూగారాలలో జరిగాయి.
- షైనాలో కున్సిప్ నగరంలో ఆగష్టు 2, 2014 సంభవించిన పేలుడుకు కారణంగా 75 మంది మరణించగా 180 మందికి గాయాలైనాయి. ఈ పేలుడు కారణం అల్యూమినియం ధూళికణాల ప్రసరణగా - ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.
- ఎక్కువ సాంద్రతో కూడిన ఘనీభవించిన సేంద్రియ పదార్థాల ధూళికణాలు, పోలిస్టిక్ పదార్థపు ధూళి పొడితో, మెటల్స్ తో - జ్యులన శీల స్ఫూర్హ పదార్థాలు గల ధూళి కణాల మేఘాలను ఏడర్పడగలవు. ఆ మేఘాల వలన ప్రేలుత్సు సంభవించగలవు.
- ధూళి కణాల వ్యాపి వలన జరిగే మరిన్ని ప్రేలుత్సు సంఘటనలను తెలియజేసేదే ఈ క్రింది బికాన్లు : 9/2003, 5/2006 మరియు 5/2008. వీటిని www.sache.org. అనే వెబ్‌సైట్‌పై చూడవచ్చు.

మీరు ఏమి చేయాలి.

సి.ఎస్.బి. రిపోర్టు ప్రమాదానికి అనేక వైఫల్యాలను ఎత్తి చూపుతోంది. అందులో ముఖ్యంగా డైజెన్ సరిగా లేకపోవడం, ధూళికణాల వెలువదే చోట తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంలో విఫలమైతే, యాజమాన్య పద్ధతులను పాటించకపోవడం వల్ల, మీ కర్బూగారపు ఉద్యోగాగా ధూళికణాల వల్ల వచ్చే ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు.

మీ కర్బూగారంలో వెలువదే ధూళికణాల స్ఫూర్హము తెలుసుకోండి, వాటివల్ల రాగలిగే ప్రమాదాలను గుర్తించండి. మీ కర్బూగారాన్ని భద్రంగా ఎలా ఉంచి, ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి తెలుసుకోండి. అమెరికా ఒ.ఎస్.పెచ్.వి. వారు రూపొందించిన గోడ పత్రికలో ఏది ధూళి కణాల ఏది ప్రమాదాలను తీసుకురాగలవే వివరించారు.

<https://www.osha.gov/Publications/combustibledustposter.pdf>

- కర్బూగారపు పరిసరాల పుట్టత వల్ల ధూళికణాల ద్వారా ఎదురయ్యా పేలుడు నుంచి తెల్పించుకోవచ్చు. మీ యంత భగాలపై చేరే రసాయనిక పదార్థాల ధూళి, ఎత్తైన కట్టడాలు/ప్రదేశాలలో చేరే ధూళికణాల వల్ల, లైట్‌పై, సీలింగ్ గోడలపై చేరే ధూళికణాల వల్ల - ప్రమాదం రెండవసారి జరిగే ఆస్టార్టం ఉంది.
- ధూళి కణాలను నియంత్రించే పరికరంలో ఏవైనా నిర్వహణ లోపాలను గుర్తిస్తే, వెంటనే సంబంధిత అధికారికి తెలియజేయండి, దానికి మరమత్తులు చేసే వరకు వాడకండి.

మీ కర్బూగారములో ధూళికణాల వల్ల పేలుడు సంభవించే ఆపద ఉన్నదా ?

©AIChE 2014. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.