


మూత్రపెట్టబడిన మంటలనార్చే పరికరం వల్ల పేలుడు



కర్నాగారంలో నిర్వహణ కార్బూకులు హోట్ వర్క్ పనిచేస్తున్నారు. అది ఆఫ్ షైర్ ప్లాట్ ఫామ్ భూమికి సుమారు 12 అడుగులు (3.7 మీ) ఎత్తులో ఉంది, దాని క్రీంది భాగంలో అయిల్ నిల్వ ఉంచిన ట్యూంక్స్‌లు ఉన్నాయి. పేలుడు సంభవించి రెండు అయిల్ ట్యూంక్స్‌లు పేలిపోయి సుమారు 500,000 డాలర్ల నష్టం వాచిల్లి, సుమారు 1,200 యు.ఎస్. గ్యాలన్ (4.5 CU m) అయిల్ సముద్రంలోకి ఒలికిపోయింది. జరిగిన సంఘటనను పరిశీలించిన తర్వాత బయలీకి వచ్చిన విషయాలు :

- ఒక అయిల్ ట్యూంక్స్‌పై నిష్పని ఆర్చే పరికరము తుప్పుపెట్టిపోయి, దాని చుట్టూరా పదార్థాలు చేరినాయి. దీనివలన ట్యూంక్స్‌లోనికి గాలి వ్యాపించింది. - ఆ ఫ్లేమ్ అరెస్టర్ నిరుపయోగమైనది. పగలీ ఉప్పొగ్గత అధికంగావడంతో, ఈ రంధ్రం గుండా వేడి అవిరి ట్యూంక్స్‌లోనికి ప్రవేశించింది. రాత్రిపూట చల్లని గాలి ఈ చిల్ల గుండా ట్యూంక్స్‌లోనికి ప్రవేశించింది.
- ఆ ఫ్లేమ్ అరెస్టర్పై రాసినదాని ప్రకారము “దానిని రెగ్యులర్గా సర్క్సు చేయ్యాలి” తద్వారా అది సక్రమంగా పనిచేస్తుంది.
- ఆ ఫ్లేమ్ అరెస్టర్ గొట్టం చివరి భాగంగా చాలా ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉండటం వల్ల దాని నిర్వహణ కష్టంగా మారింది.
- అయిల్ ట్యూంక్స్ ఇనర్స్ గ్యాస్‌నేటో నింపి ఉండలేదు, ట్యూంక్స్‌లకు అగ్ని నుండి సరియైన రక్షణ కవచం లేదు. ఉష్టం నుండి గానీ, అగ్ని శిలల నుండి గానీ ట్యూంక్స్‌కు రక్షణ లేదు. యు.ఎస్. రెగ్యూలేషన్స్ ప్రకారం ఈ రక్షణ రక్షణ, ట్యూంక్స్‌లకు కల్పించవలసి ఉంది, కానీ చెయ్యలేదు. [30 CFR 250.113(a)]

REFERENCE: U.S. Department of the Interior, Bureau of Ocean Energy Management, Safety Alert No. 290, 14 October 2010.

మీరు ఏమి చెయ్యాలి ?

- భూమిపై గానీ నీటిపై గానీ, ఫ్లేమ్ అరెస్టర్లు - చాలా ముఖ్యమైన భద్రతా పరికరాలు. వాటిని సరియైన విధంగా నిర్వహణ చర్యలు తీసుకోవాలి.
- మీ ఫ్లోట్ ఇంజనీర్లు, ఉత్సుకీదారులు చెప్పినట్లు నిర్వహణ క్రమంగా చెయ్యాలి.
- ఏదైనా ఒక ఫ్లేమ్ అరెస్టర్ లేదా ఏదైనా భద్రతా పరికరము ఎత్తైన ప్రదేశంలో గానీ, సులువుగా చేరుకోలేని ప్రదేశంలో గానీ అమర్చి ఉంటే దాని నిర్వహణకు సమయాలు ఉంటే - ఆ విషయాన్ని వెంటనే యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకురండి.
- ఎన్నో రెగ్యూలేషన్స్, కర్నాగారపు గైడ్లైన్స్, కంపెనీ పాలనీలు, వెల్లింగ్ స్టలనికి, ఉష్టం/లేదా వేడి ప్రదేశాలకు కనీస దూరం ఉండాలని నిర్దేశిస్తున్నాయి. స్లాగ్ నుంచి గానీ, స్ప్యార్ నుంచి గానీ, ఇతర జ్యూలనశీల పదార్థము పడి, జ్యూలనశీల స్వభావము ఉన్న యంత్రభాగాలు, దూరంగా ఉండాలి. యంత్రాలను మార్పడం సాధ్యం కాకపోతే, యంత భాగాలను, భద్రతా కవచాలతో కప్పివెయ్యాలి. ఇనర్స్ చెయ్యాలి, మెటల్ఫీడ్స్‌ను, అగ్నిని తట్టుకునే గార్డులను ఏర్పాటు చేయ్యాలి.

ఫ్లేమ్ అరెస్టర్కు ఇన్ సెక్షన్ మరియు నిర్వహణ తప్పనిసరి అని తెలుసుకోండి !

©AIChE 2016. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at cps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.