

... પરંતુ તાપમાન તો ફ્લેશ પોઇન્ટની નીચે હતું !

માર્ચ - ૨૦૧૭


૧૯૮૮માં એક પાઈલોટ પ્લાન્ટના ૧૦ ગેલન (~ ૩૮ લિટર) એજલ્ટેટર વેસલમાં ઘડાકો થયો. તેમાં ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા શુદ્ધ ઓક્સિજનના વાતાવરણમાં ૨૫૦ પીએસઆઈજી (૧૮૨૫ ક્રીલોપાસ્કલ) દબાણે થઈ રહી હતી. એવું વિચારેલું હતું કે વેસલ નું વાતાવરણ આગ લાગવા સામે સુરક્ષિત છે કારણકે વેસલ ૫૦% સે. એ વપરાતું હતું જે ઓક્સિજનના વાતાવરણમાં દ્રાવણના ફ્લેશ પોઇન્ટ કરતાં નીચું હતું અને ફ્લુલ વેપરનું લેવેલ લોવર એક્સપ્લોઝીવ લીમીટ (એલઈએલ) કરતાં ઓછું હતું. પ્રક્રિયાની સ્થિતિ ૪૧ મિનિટ સુધી સ્થિર હતી જ્યારે એકાએક ઘડાકો થયો. જેનાથી ૭૫૦ પીએસઆઈજી (૫૨૦૦ ક્રીલોપાસ્કલ) નું રીએક્ટર ફાટયું, જેને કારખાનાને ઘણું નુકશાન પહોંચાડયું (જુઓ ચિત્ર ૧) અને જેને કારણે ઘણી બધી નાની આગ ચાલુ થઈ ગઈ. સદ્ગ્રાહી કોઈને ઈજા ન થઈ.

વેસલ દ્રાવણના ફ્લેશ પોઇન્ટ કરતાં નીચાં તાપમાને કામ કરતું હોવાથી અને વેસલની અંદરના વાતાવરણમાં ફ્લુલ વેપરની માત્રા આગ ચાલુ કરવા માટે ઘણી ઓછી હતી. આ કારણે ઘડાકો માટેનું કોઈ જોખમ ન હતું, પરતું ફ્લુલ ફક્ત વેપર તરીકે હોય તેમ નથી (યાદ કરો ડસ્ટ નો ઘડાકો). તપાસને અંતે એવું બહાર આવ્યું કે વેસલના એજલ્ટેશનને કારણે સુધ્યમ જાકળુપે પ્રવાહીના નાનાં બિંદુઓ બન્યા (જુઓ ચિત્ર ૨). આ નાનકડાં બિંદુઓનું સરેરાશ માપ લગત્યા ૧ માઈકોન હતું. આ જાકળાં નાનકડાં બિંદુઓની સરખાણી એ માણસોના વાળનો વ્યાસ ૪૦-૫૦ ગણો મોટો છે. ફ્લેમેબીલીટી ક્સોટીમાં એવું સાબિત થયું કે રૂમ તાપમાને હવામાં જાકળાં બિંદુઓ સળગી શકે છે. એવું અને જાકળાં નાનકડાં બિંદુઓ શુદ્ધ ઓક્સિજન વાળા વાતાવરણમાં વધુ સહેલાઈથી સળગી શકે છે. વેસલમાં ફ્લુલ અને ઓક્સિજન બંને હતાં – પરતું અનિસ્ત્રોત કયાં હતો? ખરેખર તો આ ઘડાકામાટે કારણભૂત અનિસ્ત્રોત ને શોધવો ઘણું મુશ્કેલ છે, પરતું તપાસમાં એવું નક્કી થયું કે અનિસ્ત્રોત નું કારણ અશુદ્ધિઓ હતી, જે અગાઉના પ્રયોગોમાં રહી ગઈ હશે. જેનું ડિક્પોઝીશન થયું અને એટલી ગરમી ઉત્પન્ન થઈ જે જાકળાં નાનકડાં બિંદુઓમાં આગ શરૂ કરવા પુરતું હતું.

ચિત્ર : ૧ : કારખાનાને થયેલું નુકશાન



[સંદર્ભ : કોલખાન, અન્ય. ટી. પ્લાન્ટ/ઓપરેશન્સ પ્રોફ્રેસ ૧૦(૧), પાન ૫૨-૫૪ (૧૯૯૧).]



ચિત્ર : ૨ : શું બધું હતું? એજલ્ટેટર સળગીશકે તેવા પ્રવાહીના નાનકડાં ટીપામાંથી જાકળ બનાવી હતી

શું તમે જાણો છો?

- સળગીશકે તેવા પ્રવાહી ના જાકળાં બિંદુઓ ફ્લેશપોઇન્ટથી નીચેના તાપમાને બળતણની વેપર-હવાના મિશ્રણ જેમ જ ઘડાકો કરી શકે છે. તેની ઘડાકાની પદ્ધતિ ડસ્ટથી થતાં ઘડાકાં જેવી જ છે, આમાં બળતણ નાનકડા પ્રવાહી બિંદુઓ સ્વરૂપે હોય છે જ્યારે ડસ્ટ ઘડાકા માં નાનકડાં ઘન કષો સ્વરૂપે.
- જાકળાં નાનકડાં બિંદુઓ ઘણી રીતે બની શકે છે. આ અક્સમાતમાં જોરશોરથી ફરી રહેલાં એજલ્ટેટરના પાંખીયાઓથી પ્રવાહીની સપાટી પરથી જાકળાના નાનકડાં બિંદુઓ ઉદ્ભવ્યા. જાકળાના નાનકડાં બિંદુઓ દબાણની અંદર રહેલી પાઈપ, વેસલ કે બીજા સાધનોમાં થી પ્રવાહી લીક થતાં પણ ઉદ્ભવી શકે છે – દા.ત. ફ્લેન્જમાંથી લીક, દબાણનીચે રહેલી પાઈપ માં કાણું પડતું અથવા પંપ સીલ માં થી લીક.
- એ ન ભુલશો કે યુટીલીટી અથવા મરમત સિસ્ટમમાંથી લીકેજ પણ સળગી શકે તેવા જાકળાના નાનકડાં બિંદુઓ બનાવી શકે છે. દા.ત. લુથીકેરીંગ, લિટ ટ્રાન્સફર અથવા બળતણના ઓર્ટલ ના લીકેજમાંથી સળગી શકે તેવા જાકળાના નાનકડાં બિંદુઓ બનાવાથી અક્સમાત ના દાખલાઓ છે.

તમે શું કરી શકો?

- જ્યારે તમે ટોળાયેલાં કે લીક થયેલાં બનાવનો સામનો કરો ત્યારે એ બાબતોથી સાવધાન થાઓ કે સળગીશકે તેવા અને જવલનશીલ પ્રવાહીના જાકળાના નાનકડાં બિંદુઓ માં આગ અને ઘડાકો કરી શકવાની સંભાવના રહેલી છે. જો જાકળાના નાનકડાં બિંદુઓ હાજર હોય તો એવું ન ધારશો કે તાપમાન ફ્લેશપોઇન્ટની નીચે છે એટલે કોઈ જોખમ નથી. તમે જવલનશીલ વેપરના વાણના લીકેજ વખતે આગ ન લાગે તે માટે અને લોકો ને બચાવ માટે જે સાવધાની રાખો છો એ બધી જ સાવધાની રાખો.
- જો તમે કોઈપણ પ્રક્રિયા સાધનોની અંદર જાકળાના નાનકડાં બિંદુઓ અથવા કોગ દેખાય તો તુરત જ મેનેજમેન્ટ ને જણાવો તેથી તેઓ યોગ્ય સરક્ષક પગલાં ઓ લેવામાં આવ્યા છે તે ખાત્રી કરી શકે.
- તમારાં પ્લાન્ટમાં જવલનશીલ કે સળગીશકે તેવા પદાર્થો જેમાં યુટીલીટી ના પ્રવાહી પણ સામેલ છે, નું લીકેજ થયેલા જુઓ તો તુરત જ તેનો રીપોર્ટ કરો.

ચાદ રાખો કે અળગીશકે તેવા પ્રવાહીની જાકળ અળગી શકે અથવા ઘડાકો કરી શકે છે!