

ప్రమాదకరమైన శక్తి !

అక్టోబర్ 2018

వెఫ్రియరీ 17, 2018 ఒక కమ్ప్లియల్ విమానము న్యూయార్క్ నగరం నుండి దల్లాన్ వెళ్ళుతుండగా ఎడమ ఇంజన్ పాడ్రెన్డనది. ఈ సంఘటన తూర్పు పెన్సిల్వేనియ దగ్గర జరిగింది. ఇంజన్ ముక్కలు మరియు ఇంజన్ పై తొడగు (చిత్రం-1) రెక్కలలో ఇరుక్కుంది (చిత్రం-2) విమానము యొక్క బాడీ బాగా దెబ్బతిన్నది. ఒక ప్రయాణీకుడు కిటీకీ పూర్తిగా ఊడిపోయి, ఎగిరిపోయింది (చిత్రం-3) అందువల్ల ప్రయాణీకుల క్యాబిన్లో పీడనము పడిపోయింది. విమాన సిబ్బంది అతి కష్టం మీద అత్యవసర ల్యాండింగ్ తీసుకుని ఫిలడెల్ఫియా ఎయిర్పోర్ట్లో విమానాన్ని ల్యాండ్ చేసారు. ఒక ప్రయాణీకుడు మరణించగా మరియు 8 మంది ప్రయాణీకులకు స్వల్ప గాయాలైనాయి. యు.ఎస్.నేషన్ల ట్రాన్స్పోర్ట్ రిపోర్ట్ ద్వారా తెలిసిన విషయం విమానము ఇంజను ఫ్యాన్ భైడ్ విరిగింది, ఇది ఒక సాధారణ లోహపు అతిక్రమము లక్షణములతో పాడ్రెన్డనది.

జెట్ ఇంజన్ ఫ్యాన్ అంబీ అధిక వేగంతో తిరిగే యంత్ర భాగం, ఇది అత్యధిక గతిజశక్తి కలిగి ఉంటుంది. ఇది కనుక పాడ్రెన్టే, విరిగిన ముక్కల వలన అత్యంత నష్టం కలుగుతుంది, ఆ ముక్కలు చాలా దూరం వరకు వెళ్లి పడతాయి. అనేక ప్రోసెన్ ప్లాంట్లు కూడా ఇలా తిరిగే యంత్రాలను కలిగి ఉంటాయి, ఉదాహరణకు కంప్రెసర్, సెంట్రీప్ల్యూజన్, సెంట్రీప్ల్యూగర్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. ఈ యంత్ర పరికరాలు కూడా జెట్ ఇంజన్ మాదిరిగా పాడ్రెన్యే అవకాశము ఉన్నది. మీ ప్రోసెన్ భద్రతా యజమాన్య పద్ధతులు ఇటువంచి ప్రమాదాలను పరిగణనలోనికి తీసుకోవాలి, సరియైన డిజైన్ రూపకల్పనకు చర్యలు తీసుకోవాలి. ఫ్యాలికేషన్ దగ్గర, ఇన్సెప్టన్స్ (తనిఖీ) దగ్గర, అధిక శక్తి గల యంత్రాల నిర్వహణలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

Photos taken from reference: US National Transportation Safety Board Investigative Update, Southwest Airlines Flight 1380 Engine Failure, DCA18MA142 SWA1380 INVESTIGATIVE UPDATE (<https://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/SVVA1380-DCA18MA142-Investigative-Update.pdf>).



మీకు తెలుసా?

ప్రోసెన్ భద్రత రసాయనిక పదార్థాల సరియైన నియంత్రణ, జాగ్రత్త తీసుకోవడం అని మనం అనుకుంటాము. ఇది ప్రోసెన్ భద్రతలో అత్యంత కీలకమైనది, ప్రమాదకర శక్తిని నియంత్రించడం కూడా చాలా ముఖ్యమైన చర్య. కొన్ని ఉదాహరణలు: మీ ప్లాంట్లలో ప్రమాదకర శక్తిని ఎలా నియంత్రించాలో:

- పంచలు, కంప్రెసర్స్, ఫ్యాన్లు, సెంట్రీప్ల్యూజన్, సెంట్రీ ప్ల్యూగర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ మరియు అధిక వేగంతో తిరిగే యంత్ర భాగముల నుండి ఉధ్వవించే గతిజశక్తి
- విద్యుత్ శక్తి
- అధిక పీడనము - కంప్రెసర్ వాయువు, ఇతర వాయువులు లేదా అధిక పీడనము గల నీటి ఆవిరి
- అధిక ఉష్టోగ్రత
- గ్రావిటీ ద్వారా సంభవించే స్థితి శక్తి - ఉదాహరణకు ప్రమాదకరము కాని ద్రవరూపములో ఉన్న ఎక్కువ పరిమాణము గల పెద్ద ట్యూంకు పాడు అవడము వలన ఎక్కువ నష్టము జరుగులాడు. 1919 సంాలో మోలాసిన్ ట్యూంకు ఫోస్టన్ నగరంలో పాడై 15 అడుగులు (5 మీ.) ద్రావణం నగరంలో ప్రవేశించి 21 మంది మృతికి మరియు 150 మందికి గాయాలను కలిగించింది. (మే-2007 బికాన్ చూడండి)

మీరు ఏమి చెయ్యాలి?

- మీ సహచర ఉద్యోగులతో కలిసి మీ ప్లాంటు నందు ఎటువంటి ప్రమాదాన్ని కలిగించే శక్తులు ఉన్నాయా ఒక లిస్టును తయారు చేయండి. అటువంటి ప్రమాదాలు సంభవిస్తే మీరు ఎటువంటి రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి, మీ ప్లాంటులో గల అపరేటింగ్, ఇన్సెప్టన్స్ (తనిఖీ) నియంత్రణ పద్ధతులను అర్థం చేసుకోండి.
- మీ ప్లాంటులో అధిక శక్తి నుండి రక్షణలు బలముగా ఉండి సరిగ్గా పనిచేస్తున్నది లేనిది తెలుసుకొనుటలో మీ యొక్క పాత్రము అర్థం చేసుకోండి.
- అధిక వేగంతో తిరిగే యంత్రాలకు అలారమ్మెటో కూడిన వైబ్రేషన్ సెన్సర్లు మరియు నిలుపుదల చేసే ఇంటర్ లాక్స్ ఉంటాయి. మీ ప్లాంటు నందు తాత్కాలిక యజమాన్య పద్ధతులలో (ఎమ్.బి.సి.) అటువంటి వాటిని తప్పించ లేదు కదా!
- ప్రమాదకర శక్తిని విడుదల చేసే యంత్రాన్ని - నిర్వహణ బాధ్యత మీదైతే, ఖచ్చితమైన ప్రాసీజరును అవలంబించి, విమైనా తేడాలు ఉంటే సాంకేతిక సిబ్బందికి వాటిని వెంటనే తెలియచేయండి.

ప్రోసెన్ భద్రత - ప్రమాదకరమైన పదార్థము మరియు శక్తి నియంత్రణ

©AIChE 2018. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.