



http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx

Messages for Manufacturing Personnel

This issue sponsored by

IOMOSCIC®

Minimizing risk. Maximizing potential.

www.iomosaic.com

Запаздывающая система управления - предупреждение о проблеме


Октябрь 2019 г.

Температура процесса поднимается выше установленного задания, выходя из рабочего диапазона. Хотя охлаждающей мощности достаточно, система управления чересчур медленно возвращает процесс в рабочий диапазон. Через какое-то время она начинает реагировать и температура понижается.

Нормально ли это? Конечно нет. Хорошо спроектированные, отлаженные и обслуживаемые контура управления будут работать без заеданий. Охлаждение, нагрев или другие параметры процесса будут управляться

небольшим изменением степени открытия клапанов.
Почему это случилось? Что бы это

Почему это случилось? Что бы это могло означать? Возможные причины:



- Р Регулирующий клапан (РК) может заедать из за коррозии или оседания твердых частиц.
- Подача воздуха к регулирующему клапану может быть ограничена. Датчик может поломаться или быть заблокирован.
- Настройка контура управления может быть некорректной для реальных условий процесса.

Знаете ли Вы?

- Незначительные сбои управления влияют не только на качество, они могут быть ранним предупреждением о выходе системы из строя
- ➤ Возможна поломка **любого** компонента контура управления датчика, логики или конечного элемента. Все три требуют проверки.
- Сбой системы управления редко является случайным событием. Проблема может на время исчезнуть, но она вернется и с большими негативными последствиями.
- Если сразу несколько контуров управления дают сбой, это может быть признаком более глубокой и серьезной проблемы, которая проявится в будущем.

Что Вы можете сделать?

- Когда системы не отрабатывают должным образом, спросите коллег, обращали ли они внимание на такие же явления. Если да, это уже повторяющаяся проблема.
- Сообщите о сбое в журнале смены и подчеркните необходимость следить за ним.
- Может для отказа РК имеется простая причина. Потратьте время на поиск возможных причин, таких как негерметичная трубка воздуха или проблема с охлаждением.
- Если проблема продолжается, выпишите ремонтное задание для проверки всех компонентов системы, а не только РК.

Проблемы систем управления - это сигнал. Отреагируйте на него, прежде чем случилось что-нибудь серьезное.

[©]AIChE 2019. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.