


# உங்கள் P&ID-க்கள் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஒன்றா?

July 2024



படம் 1. ஒரு பெரிய வாயு வெடிப்பை ஏற்படுத்திய கட்டமைப்பைக் காட்டும் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட வரைபடம். உபயம்: CSB

Reference: <https://www.csb.gov/file.aspx?DocumentId=6260>

2019 இல் நடந்த இந்த நிகழ்வில், செயல் இழந்த Y-ஸ்ட்ரைனரில் இருந்து 10,000 பவுண்டுகள் (4500 கிலோ) எரியக்கூடிய ஐசோபியூட்டிலீன் வெளியானதைத் தொடர்ந்து ஒரு வெடிப்பு ஏற்பட்டது. இந்த நிகழ்வில், ஒரு தொழிலாளி பரிதாபமாக உயிரிழந்ததுடன், இருவர் பலத்த காயமடைந்தனர். மேலும் 28 நபர்கள் காயமடைந்தனர். இதனால் நிறுவனம் திவாலானது. இந்தச் சம்பவத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்ட பல பாடங்களில் ஒன்றில் இந்த பீக்கான் கவனம் செலுத்துகிறது: “Y-ஸ்ட்ரைனரில் தேக்கமடைந்த திரவங்கள் விரிவடையும் போது மிகப்பெரிய அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும்”.

பைப்பிங் மற்றும் இன்ஸ்ட்ருமென்டேஷன் வரைபடத்தில் (P&ID) Y-ஸ்ட்ரைனர் உள்ள பைப்பிங்கில் பிழைகள் இருந்தன (படம் 1). செயல்முறை அபாயங்கள் பகுப்பாய்விற்கு (PHA) பயன்படுத்தப்பட்ட PID-யில் Y-ஸ்ட்ரைனர், செக் வால்வு, மற்றும் மேலுலாக்க ஆக்கிவேட் செய்யக்கூடிய ஐசோலேஷன் வால்வுகள் இடம் பெறவில்லை. இவைகள் ஒன்றிணைந்து திரவங்கள் தேங்கக்கூடிய அபாயத்தை உருவாக்கியது. இந்த யூனிட், ஆரம்பகால PHA மற்றும் மறுமதிப்பீடிற்கான PHA - பகுப்பாய்வை நிறைவு செய்திருந்தது. இரண்டு PHAகளின் போதும், குழுவினரால் P&ID தவறாக உள்ளதை கண்டறியவில்லை, அதனால் திரவ விரிவாக்க அபாயத்தை அவர்களால் அடையாளம் காண இயலவில்லை..

பைப்பை 304 ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வெட்டி அல்லது பிளாஸ்டிக் ஜாயிண்ட் என வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும், மூன்று இன்ச் விட்டம் கேஸ்ட் அயர்ன் ஓய்-ஸ்ட்ரைனர், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பைப் லைனில் தரட்டட் ஜாயிண்ட் மூலம் பொறுத்துதல், பைப்பிங் விவரக்குறிப்புகளில் ஏற்கப்படாத ஒன்றாகும். (மே 2024 பீக்கானைப் பார்க்கவும்.)

## உங்களுக்கு தெரியுமா?

- திரவங்களின் வெப்ப விரிவாக்கம், குழாய்கள் மற்றும் பிற செயல்முறை உபகரணங்களில் மிகப்பெரிய உள் அழுத்தத்தை உருவாக்கும். இவ்வழுத்தம், திரவங்கள் பைப் லைனில் இடையே தேங்கும் போது ஏற்படும், குறிப்பாக ஐசோபியூட்டிலீன் போன்ற திரவமாக்கப்பட்ட வாயுக்கள் தேங்கும் போது.
- பைப்பிங் மற்றும் இன்ஸ்ட்ருமென்டேஷன் வரைபடங்கள் (P&IDகள்) செயல்முறை அபாயங்கள் குறித்த பகுப்பாய்விற்கு (PHA) முக்கியமான ஒன்றாகும். செயல்முறை மற்றும் அதன் அபாயங்கள் பற்றிய முழுமையான மற்றும் துல்லியமான புரிதலுக்கு, துல்லியமான P&IDகள் அவசியம்.
- PHA குழு, P&IDகளின் ஒவ்வொரு பிரிவையும் மதிப்பாய்வு செய்து, அந்தப் பிரிவில் தவறாக நடக்கக்கூடிய மற்றும் அந்தப் பிரிவில் அல்லது வேறு இடங்களில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை ஆராய்கிறது..
- நல்ல இடர் மேலாண்மை நடைமுறைகள், மற்றும் பெரும்பாலான செயல்முறை பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுக்கு, P&IDகள் புதுப்பிக்கப்பட்டதாகவும் மற்றும் துல்லியமானதாகவும் இருத்தல் அவசியம், அவையே PHA பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
- PHAகள் சீரான இடைவெளியில் மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும், அல்லது மதிப்பாய்வு செய்யப்பட வேண்டும்.
- மறுமதிப்பீடுகளின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்று நிகழ்ந்த மாற்றங்களை மதிப்பாய்வு செய்து, அம்மாற்றங்கள் சரியாக நிர்வகிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்வதேயாகும்..

## நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்?

- பீட்டில், தற்போதைய புலக்கத்தில் உள்ள செயல்முறைகள், உங்கள் P&ID- யில் துல்லியமாக பிரதிபலிக்கின்றன என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். அவ்வாறு இல்லையெனில், உங்கள் மேற்பார்வையாளரிடம் புகாரளியுங்கள்.
- நீங்கள் PHA ஆய்வில் பங்கேற்கிறீர்கள் என்றால், P&IDகளை துல்லியமாக சரிபார்க்கவும். PHA சரியாக இல்லை என்றால், குழுவிற்கு இதை சுட்டிக்காட்டவும்.
- PHA குழுக்கள், ஆய்வு செய்யப்படும் செயல்முறைப் பகுதியை பீட்டில் பார்வையிட பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இந்த ஆய்வு, ஏதேனும் குறிப்பிட்ட ஆபத்துகள், பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் அல்லது பைப்பை லைனில் உள்ள சிக்கல்களைக் கண்டறிய உதவும்.
- அபாயகரமான சேவையில், ஏதேனும் தரட்டட் ஜாயிண்ட் இணைப்புகளை 3/4 இன்ச் ( 19 மிமீக்கு) மேல் விட்டம் கொண்ட பைப் லைனில் நீங்கள் கவனித்தால், அவற்றை உங்கள் மேற்பார்வையாளரிடம் புகாரளிக்கவும்

புலக்கத்தில் உள்ளவைகளை பிரதிபலிக்கின்ற மற்றும் துல்லியமான P&IDகள்

பயனுள்ள PHA -பகுப்பாய்வின் முதுகெலும்பாகும்