

ديسمبر 2006

مخاطر الخلل في اسطوانات الغاز المسال



تعرضت اسطوانة لغاز النيتروجين في مختبر للكيمياء في احد الجامعات لحادث مأساوي بسبب ارتفاع درجة الضغط داخل الاسطوانة مما نتج عنه إلحاق أضرار بالغه.

لحسن الحظ وقعت هذه الحادثة في الساعة الثالثة فجراً فلم يكن هناك أي إصابات لخلو المبنى من العاملين. تسبب ارتفاع الضغط بانفصال قاعدة الاسطوانة وانطلاقها للأعلى بسرعة فائقة.

تم في وقت سابق تبديل صمام الأمان وقرص مانع الانفجار بأخرى مصنوعة من النحاس.

قبل الحادثة، ربما كانت الاسطوانة تسرب الغاز من خلال فتحات غير محكمة الأمر الذي كان يخفف من الضغط داخل الاسطوانة وبالتالي لم يحدث الانفجار في الأوقات السابقة.



الدمار الذي لحق بالمختبر

الفرق بين اسطوانة صحيحة والأخرى التي تعرضت للحادث

قبل حوالي اثني عشرة ساعة قبل وقوع الحادث، تم صيانة الاسطوانة وإصلاح الترب التي كان يحدث وتم تعبئة الاسطوانة بغاز النيتروجين المسال.

مع إحكام غلق الاسطوانة فان الضغط قد يرتفع لمستويات أعلى. تنهار الاسطوانة إذا تعدى الضغط الداخلي 69 bar (1000 psi). كان السبب المباشر للانفجار هو إزالة صمام الأمان من الاسطوانة.

هل تعلم؟

- اسطوانات الغاز المسال غالباً ما تستخدم في المختبرات والورش الصناعية.
- في هذه الحادثة تم تقدير قوة اندفاع الاسطوانة بما يقارب من 113,000 kilograms-force (250,000 pounds)
- يجب تبريد خزانات الغاز المسال الذي قد يتأثر بتفاوت درجات الحرارة أو الضغط وذلك للحفاظ عليها وأن تعثر ذلك فتأكد من ترك مجال لتسريب مبرمج يضمن بقاء درجة الحرارة والضغط بحدود الأمان.
- قد تؤدي حادثة مشابهة لهذه إلى أضرار وخيمة في حال ارتطام الاسطوانة المنطلقة بأجهزة أو معدات أو خزانات أكثر خطورة.

ماذا يمكن أن تفعل؟

- لا تقوم بتغيير تصميم أي معدات تحتوي على مواد خطيرة أو قابلة للانفجار بدون إشراف مهندس مؤهل لذلك. وأحرص دائماً على إجراء تقييم إداري لمراجعة نتائج التغيير المحتمل.
- إذا لاحظت ارتفاع الضغط داخل اسطوانة تحتوي على غاز مسال ويتضح لك أن هناك تغيير ما اجري على شكل أو مكونات الاسطوانة أو لاحظت تآكل بأطرافها، قم بالإبلاغ عنها مباشرة لمسئولك لاتخاذ الإجراء المناسب وإخراجها من الخدمة.
- تأكد من الصيانة الدورية والمناسبة لجميع الاسطوانات في موقع العمل وبالذات صمامات الأمان الخاصة بارتفاع الضغط.
- إذا كنت مكلف بتعبئة أسطوانات الغاز القابلة للضغط عالية فيجب أن تكون مدرب تدريباً جيداً على كيفية التعامل الآمن معها.
- ناقش هذه الحادثة وأسبابها مع الزملاء في العمل للتعرف على كيفية التعامل معها بالشكل الصحيح.
- اقرأ تقرير Texas State Fire Marshall's Alert الخاص بهذه الحادثة على: <http://www.tdi.state.tx.us/fire/documents/fmred022206.pdf>

CCPS PSID Members, see Free Search - Cylinder

لا تنتظر حتى تتحول اسطوانة الغاز إلى قنبلة مدمرة!