

૧૯૧૯ માં બોર્ટનમાં મોલાસીસનું ભાયંકર પૂર

મે - ૨૦૦૭



પહેલાં ↑

પછી ↓



તમો જાહો છો ?

- તમને કદાચ થશે કે લગભગ ૮૦ વર્ષ પહેલાના આ અક્સમાતને અત્યારના કારખાના સાથે કોઈ નિસ્બત નથી. પરંતુ આજે પણ ટાંકી એકાએક ટૂટી પડવાના બનાવ બને છે (નીચે ચિત્રો જુઓ) જેના કારણો પણ સરખાં જ હોય છે.
- ખૂબ મોટા જથ્થાને કારણો કોઈપણ બીન-જોખમી પ્રવાહી જેમકે મોલાસીસ કે પાણી, પણ જોખમી પુરવાર થઈ શકે છે જો તે ખૂબ જડપથી મોટા પ્રમાણમાં ફેલાય, કારણકે તેનો જથ્થો જ ખૂબ વધારે હોય છે.

તમો શું કરી શકો ?

- જો તમને લીકેજ, કાટ અથવા તો બીજા એવા સંભવિત ચિંહો જણાય, જેનાથી ટાંકી ટૂટી પડવાની શક્યતા રહેલી હોય તો તરત જ તેના વિશે મેનેજમેન્ટને જાણ કરો.
- એ વાતનો ખાસ ઘ્યાલ રાખો કે નવી ટાંકી અથવાતો જુની રીપેરીંગ કરેલી ટાંકી અથવાતો ઘણા સમયથી ન વપરાતી ટાંકીને જ્યારે વપરાશમાં લેવાની હોય ત્યારે તેને ભરતાં પહેલાં બરોબર નિરીક્ષણ અને ટેસ્ટીંગ કરો.
- ટાંકી ની ક્ષમતાનો હંમેશા ઘ્યાલ રાખો અને ટાંકીને ભરતાં પહેલાં ખૂબ ચોક્સાઈથી તેનું લેવલ માપો.
- જુના અક્સમાતના રીપોર્ટને ફેંકી ન દો, પણ તેનો ફરીથી અભ્યાસ કરો અને તેમાંથી બોધપાઠ લો. ઘણાં સમય પહેલાં બનેલી ઘટનામાંથી આપણે ઘણું જાણી શકીએ છીએ.



જાન્યુઆરી ૧૯૮૮ – ફ્લોરફી, પેનસાલ્વેનીયા,
અમેરિકા, ટાંકી ફાટવાથી ૪૦ લાખ યુએસ ગેલન
(૧૫,૦૦૦ ઘનમીટર) ડિઝલ મોનોગાહેલા નદીમાં
પ્રવેશ્યું.



જાન્યુઆરી ૨૦૦૦ – સીનસીનાટી, ઓહિયો, અમેરિકા,
ટાંકી ફાટવાથી ૩૬૫,૦૦૦ ગેલન (૧૪૦૦ ઘનમીટર)
ફીટિલાઇઝર યુક્ત પ્રવાહી ઓહિયો નદીમાં પ્રવેશ્યું.

બૃતકાળની ઘટનાઓમાંથી બોધપાઠ લો !!